



i330R
(P/N NS159000)

Příručka uživatele potápěčského počítače

ÚVODNÍ INFORMACE

OMEZENÁ ZÁRUKA NA 2 ROKY

Pro informace o záruce a zaregistrování vámi zakoupeného produktu navštivte www.aqualung.com.

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Tato příručka uživatele je chráněna autorskými právy. Všechna práva jsou vyhrazena. Příručka nesmí být v celku ani z části kopírována, reprodukována, překládána nebo převáděna do jiného formátu bez předchozího písemného souhlasu Aqua Lung.

Příručka uživatele potápěckého počítače i330R, dok. č.: 12-7960

© Aqua Lung International, Inc., 2020

Vista, CA USA 92081

INFORMACE K OCHRANNÝM ZNÁMKÁM, OBCHODNÍM NÁZVŮM A SERVISNÍM ZNAČKÁM

Aqua Lung, logo Aqua Lung, i330R, logo i330R, uživatelem vyměnitelné baterie, grafické rozhraní potápěče, sekvence plánování před ponorem (PDPS), SmartGlo, bod nastavení, ovládací konzole, upozornění na výměnu dýchací směsi a rozhraní počítače Aqua Lung (ALI) jsou registrované nebo neregistrované ochranné značky, obchodní názvy nebo servisní značky Aqua Lung. Všechna práva vyhrazena.

PATENTY

Pro ochranu konstrukčních prvků našich produktů byly vydány americké patenty. Seznam vydaných a nevyřízených patentů je k dispozici na stránce www.dive-patent.com.

DEKOMPRESNÍ MODEL

Program v počítači i330R simuluje vstřebávání inertních plynů do tkání vašeho těla za použití matematického modelu. Tento model ale představuje pouze způsob, jak aplikovat omezený soubor dat na širokou škálu situací a podmínek. Potápěcký počítač i330R využívá model, který je založen na nejnovějších výzkumech a experimentech v oblasti dekomprese. U každého potápěckého počítače ale platí, podobně jako v případě jiných dekomprezních tabulek, že nelze zcela vyloučit riziko vzniku dekomprezní choroby. Fyziologie každého potápěče je totiž odlišná a může se navíc každý den měnit. Žádný počítač nebo zařízení tak nemůže předvídat, jak bude vaše tělo reagovat na konkrétní profil ponoru.

NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ A POZNÁMKY

Při čtení tohoto dokumentu si všimejte následujících symbolů. Označují vždy důležité informace nebo tipy a doporučení.

⚠ NEBEZPEČÍ: důležité informace, jejichž ignorování má za následek važné poranění nebo dokonce smrt.

⚠ VAROVÁNÍ: důležité informace, jejichž ignorování by mohlo způsobit vážné poranění nebo dokonce smrt.

⚠ UPOZORNĚNÍ: informace, které vám pomohou předejít nesprávné instalaci a následným nebezpečným situacím.

💡 POZNÁMKY: tipy a rady k jednotlivým funkcím a prvkům počítače, aby se například předešlo jeho poškození.

ZODPOVĚDNÉ POTÁPĚNÍ S POČÍTAČEM

- Každý ponor vždy řádně naplánujte.
- Váš ponor vždy přizpůsobte aktuální úrovni vašeho výcviku a zkušenostem.
- Nejhlbší ponor vždy proveďte jako první.
- Nejhlbší část každého ponoru proveďte vždy jako první.
- V průběhu ponoru váš počítač pravidelně kontrolujte.
- Do každého ponoru zařaďte nejméně jednu bezpečnostní zastávku.
- Mezi dvěma pony vždy zajistěte dostatečný povrchový interval (čas strávený nad vodou).
- Mezi potápěcími dny vždy zajistěte dostatečný povrchový interval (12 hodin nebo dokud počítač nevynuluje příslušné hodnoty a omezení).
- Seznamte se podrobně s obsahem této příručky ještě před prvním použitím počítače i330R.



VAROVÁNÍ:

- Tuto příručku je nutné používat v kombinaci s dokumentem č. 12-7835 (Referenční příručka bezpečnosti pro potápěcké počítače Aqua Lung). Obsahuje základní bezpečnostní upozornění a doporučení týkající se používání tohoto produktu.
- Počítač i330R je určen pro rekreační potápěče, kteří úspěšně absolvovali národně uznávaný kurz v potápění s dýchacím přístrojem se vzduchem (v případě ponoru se vzduchem) nebo v potápění s obohacenou dýchací směsí kyslíku a dusíku (v případě ponoru se směsí Nitrox).
- Počítač nesmí používat osoby bez patřičného výcviku, které nemají znalost o možných rizicích a nebezpečích potápění se vzduchem nebo obohaceným vzduchem (Nitrox).
- Před použitím počítače i330R pro ponory se směsí Nitrox musíte získat uznávaný certifikát z výcviku potápění s obohaceným vzduchem (Nitrox).
- Před případným použitím tohoto produktu pro vojenské nebo komerční účely si prosím důkladně pročtěte veškerá doporučení, omezení a varování týkající se takového použití. Najdete je na <http://www.aqualung.com/militaryandprofessional>.
- Stejně jako v případě jiných potápěckých přístrojů a vybavení pro ochranu životních funkcí potápěče, nesprávné použití počítače může způsobit vážné zdravotní komplikace či dokonce smrt.
- Nikdy váš počítač nesdílejte s jinými potápěči ani si vaše počítače vzájemně nepůjčujte.
- Vaše pony provádějte způsobem, abyste mohli neustále kontrolovat správnou funkčnost vašeho počítače.
- Přečtěte si důkladně tuto příručku ještě před prvním ponorem s i330R.
- Pokud nevíte, jak některé funkce počítače použít nebo máte nějaké otázky, navštivte před jeho použitím autorizovaného prodejce Aqua Lung a získejte potřebné odpovědi / informace.
- Přestane-li váš počítač i330R z nějakých důvodů fungovat během ponoru, je třeba s takovou možností počítat a rádně se na ni připravit. Proto je důležité neprekračovat limit expozice kyslíku neprovádět dekomprese bez rádného výcviku a zkušeností. Pokud se potápíte v podmínkách, kdy by selhání počítače i330R mohlo vážně ohrozit vaši bezpečnost, nebo na dostupnosti počítače závisí úspěch vašich ponorů, doporučujeme opatřit si a mít pro takový případ připraveno záložní zařízení.
- Každé číselné nebo grafické informace zobrazené na displeji počítače představují unikátní údaj. Je proto velmi důležité, abyste se seznámili s možnými formáty, rozsahem hodnot a významem zobrazených informací, aby se tak předešlo omylům a nedorozuměním, které by měly za následek chybu.
- Nezapomínejte, že technologie nenahrazují zdravý rozum a úsudek. Potápěcký počítač nabízí uživateli pouze údaje, nikoliv znalost, jak je použít. Pamatujte si také, že potápěcký počítač ve skutečnosti neměří a neprovádí kontrolu stavu a složení vašich tělesných tkání nebo krve. U každého potápěckého počítače navíc platí, podobně jako v případě dekomprezích tabulek U.S. Navy (nebo jiných), že nelze zcela vyloučit riziko vzniku dekomprezní choroby. Fyziologie každého potápěče je totiž odlišná a může se navíc každý den měnit. Žádný počítač nebo zařízení tak nemůže předvídat, jak bude vaše tělo reagovat na konkrétní profil ponoru.
- Potápění v nadmořské výšce vyžaduje od potápěčů specifickou znalost možných důsledků a dopadů změn v atmosférickém tlaku na jejich aktivity, vybavení i je samotné. Před ponory ve vysokohorských jezerech nebo řekách proto Aqua Lung doporučuje absolvovat specializovaný výcvik potápění v nadmořské výšce od uznávané výcvikové agentury.
- Opakované pony v sériích by měly být prováděny vždy ve stejně nadmořské výšce, jako první ponor každé jednotlivé série. Opakované pony v různých nadmořských výškách mohou totiž způsobit chybu odpovídající rozdílu v barometrickém tlaku a následně ovlivnit průběh ponoru tím, že počítač bude pracovat s chybými údaji.
- Aktivujete-li počítač i330R v nadmořské výšce nad 4270 m, okamžitě se vypne.
- Dekompresní pony nebo pony do hloubky větší než 39 m výrazně zvyšují riziko dekomprezní choroby. Takové pony by měly být prováděny pouze osobami, které absolvovaly odpovídající výcvik a jsou podrobně seznámeny s veškerými funkciemi a především omezeními počítače i330R. Na základě těchto zkušeností a znalostí se potápěč rozhodne, zda je i330R vhodný pro konkrétní typ ponoru nebo plánovaný průběh ponoru.
- Používání počítače i330R není zárukou vyloučení rizika vzniku dekomprezní choroby.

-
- V případě, že dojde v důsledku specifické situace během ponoru k překročení kapacit počítače a ten tak nebude schopen spolehlivě stanovit bezpečný postup vynoření, aktivuje se režim porušení (Violation Mode). Takové ponory vyžadují dekompresní postupy, které jsou nad možnosti počítače i330R. Pokud podobný profil ponoru vyhledáváte nebo provádíte, Aqua Lung vám doporučuje nepoužívat počítač i330R.
 - Pokud překročíte určité hranice a limity, i330R již nebude schopen pomoci vám bezpečně se vrátit zpět na hladinu. Takové situace jsou mimo rozsah testovaných limitů a mohou vést ke ztrátě některých funkcí po dobu 24 hodin po ukončení ponoru, při kterém došlo k porušení / překročení limitů.

NAŘÍZENÍ A SMĚRNICE EVROPSKÉ UNIE

- Měření hloubky a času splňuje požadavky normy EN13319:2000 - Potápěčské vybavení - Hloubkoměry a kombinované přístroje pro měření hloubky a času.
- Elektronické přístroje splňují požadavky Nařízení 2004/108/ES o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) - EN 61000 část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu.
- V souladu s nařízením EU 2016/425 uvádíme, že společnost Pelagic, jako výrobce tohoto produktu, vydala Prohlášení o shodě, které je k dispozici na webové stránce <http://www.pelagicnet.com/dc>.

OBSAH

ÚVODNÍ INFORMACE	2	2. AUTOMATICKÉ ZTMAVENÍ (AUTO DIM)	30
ZODPOVĚDNÉ POTÁPĚNÍ S POČÍTAČEM	2	3. TYP VODY (H2O TYPE)	31
VAROVÁNÍ	3	4. MĚRNÉ JEDNOTKY (IMP/MET)	31
NAŘÍZENÍ A SMĚRNICE EVROPSKÉ UNIE	4	5. BLUETOOTH	32
ZAČÍNÁME	7	6. FREKVENCE VZORKOVÁNÍ	33
ZÁKLADY	8	7. BEZPEČNOSTNÍ ZASTÁVKA	34
NAPÁJENÍ	8	8. HLOUBKOVÁ ZASTÁVKA	35
DOBÍJENÍ BATERIE	8	9. KONZERVATIVNÍ FAKTOR	35
POČÁTEČNÍ AKTIVACE	9	NASTAVENÍ DATUMU A ČASU (SET DATE-TIME)	36
IKONY NA displeji	10	1. FORMÁT DATUMU	37
TLAČÍTKA	11	2. FORMÁT ČASU	37
FUNKCE TLAČÍTEK	12	3. NASTAVENÍ DATUMU (SET DATE)	38
FUNKCE PRO PONOR	13	4. NASTAVENÍ ČASU (SET TIME)	39
ZBÝVAJÍCÍ DOBA PONORU (DTR)	14	NASTAVENÍ REŽIMU (SET MODE)	40
BEZDEKOMPRESNÍ DOBA (NO DECO)	14	NABÍDKA DC INFO	41
O2 TIME (ZBÝVAJÍCÍ DOBA PONORU DLE	14	NABÍDKA MY INFO	41
NASYCENÍ KYSLÍKEM)	14	REŽIM DIVE	42
SLOUPCOVÉ GRAFY	15	ZAHÁJENÍ PONORU	43
SLOUPCOVÝ GRAF RYCHLOSTI VÝSTUPU	15	HLAVNÍ ZOBRAZENÍ - BEZDEKOMPRESNÍ	
(ASC)	15	PONOR	43
SLOUPCOVÝ GRAF DUSÍKU	15	ČASOVAČ (TIMER)	44
ALGORITMUS	15	REŽIM DIVE - ALTERNATIVNÍ OBRAZOVKA 1	44
GRADIENT FAKTOR (GF)	15	REŽIM DIVE - ALTERNATIVNÍ OBRAZOVKA 2	44
KONZERVATIVNÍ FAKTOR (CF)	15	REŽIM DIVE - ALTERNATIVNÍ OBRAZOVKA 3	44
HLOUBKOVÁ ZASTÁVKA (DS)	15	HLOUBKOVÁ ZASTÁVKA - PŘEHLED	45
BEZPEČNOSTNÍ ZASTÁVKA (SS)	16	REŽIM DIVE - HLAVNÍ NABÍDKA	45
NÍZKÁ KAPACITA BATERIE - NA POVRCHU	16	JAS displeje (BRIGHTNESS)	45
NÍZKÁ KAPACITA BATERIE - BĚHEM PONORU	17	NABÍDKA PRO PŘEPNUTÍ DÝCHACÍ SMĚSI	
REŽIM DIVE - NA POVRCHU	19	(GAS SWITCH)	45
NA POVRCHU - PŘED PONOREM	20	PŘEHLED	46
ALTERNATIVNÍ OBRAZOVKY (ALT)	20	HLOUBKOVÁ ZASTÁVKA - HLAVNÍ ZOBRAZENÍ	47
ALT 1 (FLY/DESAT)	20	BEZPEČNOSTNÍ ZASTÁVKA - HLAVNÍ	
ALTERNATIVNÍ OBRAZOVKA 2 (ALT 2)	21	ZOBRAZENÍ	48
ALTERNATIVNÍ OBRAZOVKA 3 (ALT 3)	21	VYNOŘENÍ	48
OBRAZOVKY POSLEDNÍHO PONORU	21	KOMPLIKACE	49
POSLEDNÍ PONOR 1	21	DEKOMPRESE	49
POSLEDNÍ PONOR 2	21	VSTUP DO REŽIMU DEKOMPRESI	49
REŽIM DIVE - HLAVNÍ NABÍDKA	22	VAROVÁNÍ - ZMĚNA DÝCHACÍ SMĚSI	49
PLÁNOVAČ (PLAN)	22	DEKOMPRESNÍ ZASTÁVKA - HLAVNÍ	
DENÍK (LOG)	23	ZOBRAZENÍ	50
NASTAVENÍ DÝCHACÍ SMĚSI (SET GAS)	24	PODMÍNEČNÉ PORUŠENÍ (CV)	50
NASTAVENÍ ALARMŮ	24	ZPOŽDĚNÉ PORUŠENÍ 1 (DV 1)	51
1. ZVUKOVÝ ALARM	26	ZPOŽDĚNÉ PORUŠENÍ 2 (DV 2)	51
2. ALARM HLOUBKY	26	ZPOŽDĚNÉ PORUŠENÍ 3 (DV 3)	52
3. ALARM DOBY PONORU (DIVE-T)	27	REŽIM PORUŠENÍ S FUNKCEMI MĚŘÍCÍHO	
4. ALARMU DUSÍKU (N2 BAR)	28	PŘÍSTROJE (VGM) - BĚHEM PONORU	52
5. ALARM ZBÝVAJÍCÍ DOBY PONORU (DTR)	28	REŽIM PORUŠENÍ S FUNKCEMI MĚŘÍCÍHO	
NASTAVENÍ POMOCNÝCH FUNKCIÍ	29	PŘÍSTROJE (VGM) - NA POVRCHU	52
PARAMETRŮ	29	VYSOKÝ PARCIÁLNÍ TLAK KYSLÍKU (PO ₂)	53
1. JAS displeje (BRIGHTNESS)	29	Alarm	53
		PO ₂ během dekomprese	53
		VYSOKÁ HODNOTA SATURACE O2	53
		Varování	53

Alarm	53
Varování během dekomprese	54
Alarm během dekomprese	54
Alarm na povrchu	54
REŽIM GAUGE	55
NA POVRCHU PŘED PONOREM	56
ZAHÁJENÍ PONORU	57
PONOR V REŽIMU GAUGE - HLAVNÍ ZOBRAZENÍ	57
PONOR GAUGE - ALTERNATIVNÍ OBRAZOVKA 1	57
PONOR GAUGE - ALTERNATIVNÍ OBRAZOVKA 2	58
ZPOŽDĚNÉ PORUŠENÍ 3 (DV3)	58
REŽIM FREE	59
PODROBNOSTI K REŽIMU FREE	60
NA POVRCHU PŘED PONOREM	61
ALTERNATIVNÍ OBRAZOVKY (ALT)	61
ALT 1 (POSLEDNÍ PONOR)	61
ALT 2	61
REŽIM FREE - HLAVNÍ NABÍDKA	62
JAS displeje (BRIGHTNESS)	62
ČASOVAČ (CDT)	62
REŽIM FREE - NASTAVENÍ ALARMŮ	63
1. Alarm doby ponoru (Dive-T)	63
2. Alarmsy hloubky 1-3	64
NASTAVENÍ REŽIMU (PROVOZNÍ REŽIM POČÍTAČE)	64
ZAHÁJENÍ PONORU	65
PONOR V REŽIMU FREE - HLAVNÍ ZOBRAZENÍ	65
PONOR FREE - ALTERNATIVNÍ OBRAZOVKA 1	65
PONOR V REŽIMU FREE - ALTERNATIVNÍ OBRAZOVKA 2	66
ALARM VYSOKÉ HLADINY DUSÍKU	66
REFERENCE	67
NAHRÁVÁNÍ/STAHOVÁNÍ DAT	68
PÉČE A ČIŠTĚNÍ	68
SERVIS	68
SNÍMÁNÍ A ÚPRAVY NADMOŘSKÉ VÝŠKY	69
TECHNICKÉ ÚDAJE	70
LIMITY EXPOZICE KYSLÍKU	71
ÚROVNĚ NADMOŘSKÉ VÝŠKY	71
SPECIFIKACE	72
ZKRATKY / POJMY	74
DISTRIBUTOŘI AQUA LUNG	75

ZAČÍNÁME

ZÁKLADY

Gratulujeme vám k zakoupení potápěčského počítače i330R. i330R je snadno použitelný potápěčský počítač využívající rozhraní dvou tlačítek. Potápěč si může vybrat ze tří funkčních režimů - Dive (běžný ponor), Gauge (režim měřícího přístroje) nebo Free (freediving). Ačkoliv se počítač i330C velmi snadno používá, doporučujeme vám přesto seznámit se důkladně s obsahem tohoto dokumentu, abyste si co nejvíce užili všech dostupných funkcí počítače. Informace jsou prezentovány ve srozumitelné podobě, rozdělené do jednotlivých kapitol, abyste se skutečně naučili vše, co je podstatné. Na konci dokumentu je slovníček pojmu, který vám objasní některé výrazy, se kterými jste se zatím nesetkali.

NAPÁJENÍ


V pouzdře počítače i330R je lithiová baterie s možností dobíjení, která je velmi podobná například bateriím používaným v chytrých telefonech. Stav baterie je součástí všech hlavních zobrazení počítače. Před prvním použitím baterii plně nabijte. S plně nabité baterií můžete očekávat průměrně 30 hodin ponorů při 100% jasu s vypnutým nastavením automatického stmívání, než budete muset baterii dobít.

Nezapomínejte, že právě displej odebírá nejvíce kapacity baterie. Při plném nastavení jasu zkracujete interval mezi dobíjením. Nastavení jasu je plně na vás. Nedojde-li 10 minut k žádné aktivitě, displej se automaticky vypne, aby se šetřila baterie. Probudit jej můžete stisknutím jakéhokoliv tlačítka.

DOBÍJENÍ BATERIE

K dobíjení baterie používejte výhradně kabel, který byl součástí balení (původní kabel Aqua Lung). Dobíjení trvá asi 2 hodiny s externí nabíječkou a asi 3 až 4 hodiny při nabíjení přes USB kabel zapojený např. do osobního počítače.

 **POZNÁMKA:** Před uložením počítače i330R na delší dobu doporučujeme plně dobít baterii, aby nedocházelo k úbytku její kapacity a zkracování její životnosti.



POČÁTEČNÍ AKTIVACE

Pro aktivování i330R krátce stiskněte jakékoliv tlačítko. Počítač i330R se také zapne, pokud na alespoň 5 sekund klesnete do hloubky větší než 1,5 m.

- Po spuštění se na displeji objeví uvítací obrazovka a provede se diagnostický test. i330R zkонтroluje displej a také napětí, aby ověřil, že vše je v rámci tolerancí.
- Provedena bude také kontrola okolního atmosférického tlaku a kalibrace aktuální hloubky na 0 m. Budete-li se nacházet v nadmořské výšce 916 m či výše, upraví počítač své výpočty pro vyšší nadmořskou výšku.
- Po diagnostické kontrole zobrazí i330R hlavní obrazovku v režimu ponoru (Dive Main).

■ POZNÁMKA: i330R nemá žádné tlačítko nebo funkci pro vypnutí. Pokud nestisknete žádné tlačítko ani nezahájíte ponor, počítač vstoupí do režimu spánku po 10 minutách nečinnosti. Po 2 hodinách úplné nečinnosti (nestiskne se tlačítko ani nezahájí ponor) se počítač sám vypne. Počítač i330R nicméně zůstane zapnutý 24 hodin po ponoru, kdy bude počítat bezodletovou dobu (FLY) a dobu nutnou k de-saturaci (DESAT).

OBRAZOVKA PŘI SPOUŠTĚNÍ



REŽIM DIVE
HLAVNÍ OBRAZOVKA



IKONY NA displeji

SYMBOL	VÝZNAM
M nebo FT	HLOUBKA (METRY NEBO STOPY)
NO DECO	BEZDEKOMPRESNÍ DOBA (ZBÝVAJÍCÍ DOBA PONORU)
O2 TIME	ZBÝVAJÍCÍ DOBA PONORU DLE NASYCENÍ O2
DIVE-T	DOBA PONORU
1	ČÍSLO DÝCHACÍ SMĚSI (1, 2 NEBO 3)
	STAV BATERIE JE DOBRÝ
	VAROVÁNÍ NA NÍZKOU KAPACITU BATERIE
	ALARM NÍZKÉ KAPACITY BATERIE
SURF-T	DOBA NA POVRCHU
CDT	ČASOVAČ - ODPOČET (REŽIM FREE)
RUN TIME	STOPKY (REŽIM GAUGE)
MAX M nebo MAX FT	MAXIMÁLNÍ HLOUBKA (METRY NEBO STOPY)
	STISKNĚTE TLAČÍTKO PRO ZVÝŠENÍ HODNOTY NEBO POSUNUTÍ V NABÍDCE
	STISKNĚTE TLAČÍTKO PRO SNÍŽENÍ HODNOTY NEBO POSUNUTÍ V NABÍDCE
	PODRŽTE TLAČÍTKO K ULOŽENÍ NEBO VÝBĚRU MOŽNOSTI
	PODRŽTE TLAČÍTKO PRO RYCHLÉ POSUNUTÍ NEBO ZVÝŠENÍ HODNOTY








TLAČÍTKA

i330R využívá 2 ovládací tlačítka označená dále v textu ▼ ▲. Tato tlačítka vám umožní zvolit si režim a následně zobrazovat specifické informace či funkce. Pomocí tlačítek můžete také zadávat hodnoty a nastavení, aktivovat podsvícení nebo potvrdit zvukový alarm.

Stisknutím různých kombinací těchto tlačítek vstoupíte do různých nabídek a zobrazení i330R. Symboly v tabulce níže vám ukazují, jak nabídkami procházet.

SYMBOL	VÝZNAM
	STISKNĚTE TLAČÍTKO NA MÉNĚ NEŽ 2 VTEŘINY
	DRŽTE TLAČÍTKO STISKNUTÉ DÉLE NEŽ 2 VTEŘINY

FUNKCE TLAČÍTEK

POSTUP	FUNKCE
	<ul style="list-style-type: none"> • pohyb nahoru v položkách nabídky • zvýšení nastavované hodnoty • přepínání mezi možnostmi • vstup do alternativních (Alt) obrazovek
	<ul style="list-style-type: none"> • vstup do obrazovek s údaji o posledním ponoru • rychlý posun nebo rychlé zvýšení nastavované hodnoty
	<ul style="list-style-type: none"> • pohyb dolů v položkách nabídky • snížení nastavované hodnoty • přepínání mezi možnostmi • potvrzení alarmu
	<ul style="list-style-type: none"> • výběr/uložení možnosti nebo nastavení • vstup do nabídky • vstup do obrazovek s údaji o posledním ponoru
	<ul style="list-style-type: none"> • odchod nebo návrat do hlavní obrazovky • vynulování stopek

FUNKCE PRO PONOR

ZBÝVAJÍCÍ DOBA PONORU (DTR)


Počítač i330R neustále monitoruje bezdekompresní stav (NO DECO) a také akumulaci kyslíku. Na základě těchto informací určí a v rámci hlavního zobrazení bezdekompresního ponoru ukáže nejkratší dostupný čas jako tzv. zbývající dobu ponoru (DTR). Zobrazovaný čas bude označen ikonami NO DECO (bezdekompresní doba) nebo O2 TIME (zbývající doba ponoru dle nasycení kyslíkem).

BEZDEKOMPRESNÍ DOBA (NO DECO)

Jedná se o maximální dobu, kterou můžete zůstat v současné hloubce, aniž byste vstoupili do režimu nucené dekomprese. Tento čas se vypočítá na základě množství dusíku vstřebaného tkání. Rychlosť vstřebávání dusíku tkání a také množství uvolněného dusíku jsou hodnoty, které se modelují matematicky a porovnávají s maximální povolenou hladinou dusíku.

Za řídící pro danou hloubku se vždy považuje ten dusíkový segment, který je nejbližše max. povolené hladině dusíku. Výsledná hodnota (NO DEC = bezdekompresní doba) se zobrazí jako DTR. Znázorní se také graficky jako sloupcový graf dusíku (N2), viz sloupcové grafy níže.

Při vynořování budou délky sloupcového grafu N2 ubývat - kontrolu budou přebírat pomalejší dusíkové segmenty. Tato funkce dekompresního modelu představuje jednu z klíčových výhod počítačů Aqua Lung, která je základem pro víceúrovňové potápění.




DTR je bezdekompresní doba

O2 TIME (ZBÝVAJÍCÍ DOBA PONORU DLE NASYCIENÍ KYSLÍKEM)

Při použití směsi Nitrox se nasycení (saturace) kyslíkem (O2 SAT) během ponoru zobrazí na alternativní obrazovce (ALT) jako procento povolené saturace spolu s ikonou O2 SAT %. Limit nasycení O2 SAT (100%) je nastaven na 300 OTU (jednotky tolerance kyslíku) na ponor nebo dobu 24 hodin. V tabulce na konci této příručky najdete konkrétní časy a povolené hodnoty nasycení. Hodnoty O2 SAT (nasycení kyslíkem) a O2 TIME spolu souvisí - s rostoucí hodnotou O2 SAT bude hodnota O2 TIME klesat.


Když hodnota O2 TIME klesne pod hodnotu bezdekompresního výpočtu stanovenou pro tento ponor, bude se zbývající doba ponoru (DTR) řídit právě hodnotou nasycení tkáně kyslíkem (O2 SAT) a hodnota O2 TIME (zbývající doba ponoru dle nasycení kyslíkem) se objeví jako DTR na hlavní obrazovce v režimu Dive s označením O2 TIME.

REŽIM DIVE
Alternativní obrazovka 3 (ALT 3)



% nasycení O2

REŽIM DIVE
HLAVNÍ OBRAZOVKA




DTR je O2 TIME

SLOUPCOVÉ GRAFY

i330R nabízí dva sloupcové grafy.

- Sloupcový graf vlevo představuje rychlosť stoupání k hladině (vynoření). Označuje se jako sloupcový graf ASC.
- Sloupcový graf vpravo představuje nasycení tkáně dusíkem. Označuje se jako sloupcový graf dusíku (N2).



rychllosť výstupu nasycení dusíkem

SLOUPCOVÝ GRAF RYCHLOSTI VÝSTUPU (ASC)

Sloupcový graf ASC vizualizuje rychlosť pri výstupu k hladiné (vynoření). Jedná se tedy o jakýsi rychlomér. Pokud se vynořujete rychleji, než je doporučená rychlosť 9 m/min, budou všechny dílky grafu blikat po dobu 8 sekund. Poté blikat přestanou, ale svítit budou dále, dokud nezpomalíte.

POČET DÍLKŮ GRAFU	RYCHLOST VÝSTUPU V M/MIN (S/MIN)
0	0 - 3 (0 - 10)
1	3,1 - 4,5 (11 - 15)
2	4,6 - 6 (16 - 20)
3	6,1 - 7,5 (21 - 25)
4	7,6 - 9 (26 - 30)
5	> 9 (> 30)



SLOUPCOVÝ GRAF DUSÍKU

Sloupcový graf N2 indikuje váš relativní bezdekomprezní nebo dekomprezní stav. První čtyři dílky představují bezdekomprezní stav, zatímco pátý dílek představuje dekomprezní stav. S přibývající hloubkou a dobou ponoru přibývají také dílky sloupcového grafu dusíku. Jak během ponoru stoupáte výše (vynořujete se), dílky grafu ubývají - máte tedy k dispozici více bezdekomprezní doby. Počítač i330R monitoruje několik různých dusíkových segmentů současně. Sloupcový graf dusíku (N2) pak zobrazuje ten, který je v danou chvíli pro váš ponor řídící.

ALGORITMUS

Počítač i330R využívá pro výpočet nasycení tkáně dusíkem algoritmus Bühlmann ZHL-16C. Aby byla zajištěna ještě větší bezpečnost v souvislosti s dekomprezí, je možné zahrnout i do bezdekomprezích ponorů konzervativní faktor (prostřednictvím přednastavených variant gradient faktoru) a bezdekomprezní hloubkové a bezpečnostní zastávky.

GRADIENT FAKTOR (GF)

Gradient faktor je metoda pro určení míry konzervativismu dekomprezního algoritmu. Model ZHL-16C předpovídá maximální hodnoty saturace inertního plynu, které by neměly vést k příznakům dekomprezní nemoci, pokud by potápěč během ponoru dále stoupal.

Gradient faktory tento přístup posouvají ještě dále tím, že omezují potápěče, aby vystoupal během ponoru výše pouze se zlomkem (faktorem) maximálních algoritmem povolených hodnot nasycení plynu.

i330R zjednodušuje výběr těchto hodnot gradient faktoru tím, že vyžaduje, aby si potápěč vybral pouze ze tří předem stanovených nastavení gradient faktoru. Tato nastavení se označují jako konzervativní faktory.

KONZERVATIVNÍ FAKTOR (CF)

Počítač i330R nabízí tři nastavení konzervativního faktoru (CF): OFF (vypnutý), MORE (více konzervativní), a MOST (nejvíce konzervativní). Když je konzervativní faktor nastaven na MORE nebo MOST, dochází ke snížení hodnot zbývající doby ponoru, bezdekomprezní doby (NO DECO) a doby O2 TIME (zbývající doba ponoru dle nasycení kyslíkem), které jsou stanoveny na základě algoritmu a využívány k výpočtu N2/O2 a dalším operacím v režimu plánování ponoru (Plan).

HLOUBKOVÁ ZASTÁVKA (DS)

Je-li hloubková zastávka (DS) nastavena na ON (aktivována), spustí se poté, když se ponoříte do hloubky větší než 24 m. Počítač i330R následně vypočítává (průběžně aktualizuje) hloubku pro provedení zastávky odpovídající $\frac{1}{2}$ maximální hloubky.

POZNÁMKA: Funkce hloubkové zastávky (DS) funguje pouze v režimu DIVE v rámci bezdekomprezní doby.

- Jakmile se dostanete 3 m pod úroveň vypočítané hloubkové zastávky, budete moci vstoupit do zobrazení DS Preview, kde uvidíte současnou vypočítanou hloubku zastávky a čas, který v této hloubce musíte strávit.
- Po prvotním vystoupání do hloubky 3 m pod vypočítanou hloubkovou zastávkou (DS) se na displeji objeví zobrazení DS, které je tvořeno hloubkou zastávky ($\frac{1}{2}$ max. hloubky) a časem pro odpočet od 2:00 (min:s) do 0:00. Dostanete-li se během odpočítávání 3 m pod nebo 3 m nad tuto indikovanou hloubku zastávky na déle než 10 vteřin, bude na displeji zobrazení hloubkové zastávky (DS Main) nahrazeno hlavním zobrazením bezdekompresního ponoru (No Deco) a funkce hloubkové zastávky (DS) bude na zbytek ponoru deaktivována. Za nedodržení / ignorování hloubkové zastávky nebudete nijak penalizováni.
- V případě, že vstoupíte do dekomprese, tj. překročíte hloubku 57 m nebo vaše hodnota nasycení tkání kyslíkem (O₂ SAT %) bude $\geq 80\%$, funkce hloubkové zastávky (DS) bude na zbytek ponoru deaktivována.
- Funkce DS je deaktivována během alarmu upozorňujícího na vysoký parciální tlak kyslíku (\geq nastavený limit).

BEZPEČNOSTNÍ ZASTÁVKA (SS)

Dostanete-li se v průběhu bezdekompresního ponoru, při kterém jste překročili hloubku 9 m na alespoň 1 vteřinu, do hloubky 1,5 m pod nastavenou úrovní bezpečnostní zastávky na dobu alespoň 1 vteřiny, ozve se pípnutí a zobrazení bezpečnostní zastávky (SS) nahradí na displeji hlavní zobrazení ponoru. Na displeji uvidíte také časový odpočet zastávky (čas se odpočítává směrem k 0:00).

- Pokud je funkce bezpečnostní zastávky (SS) vypnuta (OFF), zobrazení SS se na displeji samozřejmě neobjeví.
- Dostanete-li se během odpočítávání bezpečnostní zastávky 3 m pod úroveň hloubky zastávky na více než 10 vteřin, nebo dojde-li k dokončení odpočtu zastávky (0:00), nahradí na displeji hlavní obrazovku bezpečnostní zastávky (Safety Stop Main) hlavní obrazovka bezdekompresního ponoru (No Decompression Main). Hlavní obrazovka bezpečnostní zastávky se nicméně znova objeví ve chvíli, kdy vystoupáte do úrovně 1,5 m pod nastavenou hloubkou bezpečnostní zastávky (alespoň na 1 vteřinu).
- Pokud během ponoru vstoupíte do dekomprese, splňte dekompresní povinnost a pak se ponořte pod 9 m. Jakmile se dostanete do oblasti 1,5 m pod nastavenou hloubku bezpečnostní zastávky na alespoň 1 vteřinu, objeví se znova hlavní zobrazení bezpečnostní zastávky.
- Vynoříte-li se do hloubky 0,91 m na 10 vteřin, bude na zbytek ponoru bezpečnostní zastávka zrušena.
- Za vynoření se nad úroveň SS před jejím dokončením nebo její ignorování nebudete nijak penalizováni.


NÍZKÁ KAPACITA BATERIE - NA POVRCHU

Upozornění


Když kapacita baterie klesne na povrchu na 30 % plného nabití, objeví se v dolní části obrazovky nápis LOW BATTERY na žlutém pozadí, ikona baterie bude blikat 10 vteřin a uslyšíte zvukový alarm. Poté bude ikona baterie svítit bez blikání a nápis zmizí. Veškeré funkce počítače budou i nadále k dispozici.

⚠ VAROVÁNÍ: Signalizuje-li váš i330R nízkou kapacitu baterie (varování nebo alarm), dobijte baterii před dalším ponorem.

PŘI ZVUKU ALARMU



PO ZVUKU ALARMU




Alarm

Když kapacita baterie klesne na 20 %, změní ikona baterie barvu na červenou a začne blikat.


V dolní části obrazovky se na červeném pozadí objeví nápis LOW BATTERY a uslyšíte zvukový alarm. Ikona baterie bude i nadále blikat. Nápis LOW BATTERY zmizí.

⚠ VAROVÁNÍ: Signalizuje-li váš i330R nízkou kapacitu baterie (varování nebo alarm), dobijte baterii před dalším ponorem.

PŘI ZVUKU ALARMU**PO ZVUKU ALARMU****NÍZKÁ KAPACITA BATERIE - BĚHEM PONORU****Upozornění**

Když kapacita baterie klesne během ponoru na 30 % plněho nabitého, objeví se v dolní části obrazovky nápis LOW BATTERY na žlutém pozadí, ikona baterie bude blikat 10 vteřin a uslyšíte zvukový alarm. Poté bude ikona baterie svítit bez blikání a nápis zmizí. Veškeré funkce počítače budou i nadále k dispozici.

⚠ VAROVÁNÍ: Signalizuje-li váš i330R během ponoru nízkou kapacitu baterie (varování), dobijte baterii před dalším ponorem.

PŘI ZVUKU ALARMU**PO ZVUKU ALARMU****Alarm**

Když kapacita baterie klesne na 20 %, změní ikona baterie barvu na červenou a začne blikat.

V dolní části obrazovky se na červeném pozadí objeví nápis LOW BATTERY a uslyšíte zvukový alarm. Ikona baterie bude i nadále blikat. Nápis LOW BATTERY zmizí.

⚠ VAROVÁNÍ: Jakmile se baterie vybije, počítač i330R se vypne. Před dalšími ponory ji musíte dobít. Indikuje-li váš počítač během ponoru nízkou kapacitu baterie, ukončete ponor tak rychle, jak je to s ohledem na vašim maximální bezpečnost možné a proveditelné.

PŘI ZVUKU ALARMU**PO ZVUKU ALARMU**

ZVUKOVÝ/VIZUÁLNÍ ALARM

Pracuje-li počítač v režimu Dive (ponor) nebo Gauge (měřící přístroj), uslyšíte v případě spuštění alarmu vždy 1 pípnutí za vteřinu po dobu 10 vteřin (pokud ovšem není alarmu vypnutý - OFF). Během této doby je možné zvukový alarm potvrdit a tím utišit stisknutím tlačítka (dolů).

Varovná LED kontrolka na straně pouzdra počítače je synchronizována se zvukovým alarmem a bliká s každým pípnutím alarmu. Jakmile je alarm utišen, LED kontrolka zhasne. Zvukové alarmy se nespustí v případě, že je v nabídce nastavení zvukových alarmů (Set Alarms) vypnute (OFF).

Režim Free má své vlastní alarmy, které tvoří vždy několik krátkých pípnutí. Tyto alarmy není možné potvrdit / utišit nebo dokonce úplně vypnout (OFF).

Situace, při kterých uslyšíte deset (10) pípnutí >> každé zazní na ½ sekundy s pauzou ½ sekundy mezi jednotlivými pípnutími:

- Podmínečné porušení
- Zpožděné porušení 1
- Zpožděné porušení 2
- Zpožděné porušení 3
- Alarm vynoření
- Alarm PO2
- Alarm hloubky
- Alarm sloupcového grafu dusíku
- Varování a alarm O2
- Vstup do dekomprese
- Alarm EDT
- Alarm DTR
- Alarm přepnutí dýchací směsi

Situace, při kterých slyšíte tři (3) krátká pípnutí:


- Režim FREE - Alarm CDT.
- Režim FREE - Alarm sloupcového grafu dusíku.
- Režim FREE - Porušení, vstup do dekomprese.
- Režim FREE - Alarms hloubky DA1 až DA3

REŽIM DIVE - NA POVRCHU


NA POVRCHU - PŘED PONOREM

Hlavní zobrazení ponoru tvoří doba na povrchu (SURF-T) a zvolená hodnota FO₂ (podíl kyslíku v dýchací směsi). Zobrazená doba na povrchu představuje čas od spuštění počítače nebo povrchový interval po ponoru.

DIVE - HLAVNÍ ZOBRAZENÍ
(před ponorem)



DIVE - HLAVNÍ ZOBRAZENÍ
(> 10 minut po ponoru)

**ALTERNATIVNÍ OBRAZOVKY (ALT)****ALT 1 (FLY/DESAT)****Bezodletová doba (Fly)**

Odpočet bezodletové doby běží od 23:50 do 0:00 (h:min), 10 minut po vynoření se (dokončení ponoru).

Desaturace (Desat)


Odpočet desaturace (DESAT) představuje vypočítanou dobu nutnou k desaturaci tkáně na úrovni hladiny moře.

Pokud je aktivován konzervativní faktor, bude při stanovení doby desaturace zohledněn. Tento odpočet začne 10 minut po dokončení ponoru (režim DIVE nebo FREE), přičemž bude maximálně běžet od 23 do 10 (pouze hodiny) a poté od 9:59 do 0:00 (h:min). Jakmile odpočet desaturace dosáhne 0:00 (h:min), bude na displeji zobrazeno 0:00, dokud i odpočet bezodletové doby nedosáhne stavu 0:00.




ALTERNATIVNÍ OBRAZOVKA 2 (ALT 2)

Obrazovku ALT 2 tvoří denní čas, teplota a aktuální nadmořská výška.

**ALTERNATIVNÍ OBRAZOVKA 3 (ALT 3)**


Obrazovka ALT 3 se zobrazí pouze po ponoru se směsí Nitrox. Tvoří ji údaj o aktuální úrovni nasycení kyslíkem, nastavení alarmu PO2 a podílu kyslíku v dýchací směsi.

**OBRAZOVKY POSLEDNÍHO PONORU**

Obrazovky posledního ponoru nabízejí snadný přístup k údajům o předchozím ponoru.

POSLEDNÍ PONOR 1


Obrazovka Poslední ponor 1 obsahuje údaj o času vstupu do vody, max. rychlosti výstupu, maximální hloubce a uplynulé době ponoru.



POZNÁMKA: Obrazovka Poslední ponor 2 se neobjeví, pokud v rámci aktivačného cyklu nebyl žádný ponor proveden.

POSLEDNÍ PONOR 2

Obrazovka Poslední ponor 2 obsahuje údaj o času skončenia ponoru, minimální teplotě, úrovni dusíku a průmerné hľoubce ponoru.



REŽIM DIVE - HLAVNÍ NABÍDKA

PLÁNOVAČ (PLAN)

Tento režim vypočítá omezení týkající se hloubky a doby ponoru. Pro tento účel zohlední zbytkový dusík, kyslík, povrchové intervaly, nastavenou dýchací směs (podíl kyslíku) a případné nastavení alarmu PO2. Zobrazen bude buď limit NO-D (bezdekompresní doba) nebo O2 MIN (O2 TIME - doba ponoru dle nasycení kyslíkem) podle toho, zda bude omezujícím faktorem míra nasycení dusíkem nebo kyslíkem. Časový limit se zobrazí ve formátu 1-99 minut. Případný delší čas se zobrazí pouze jako 99.

POZNÁMKA: Hloubky překračující MOD (maximální provozní hloubka) se nezobrazí v případě použití směsi Nitrox nebo bude-li doba ponoru kratší než 1 minuta.

VSTUP DO PLÁNOVAČE



opustit nabídku

- na obrazovku pro vstup do sekce Moje údaje
- na obrazovku pro vstup do deníku
- do plánovače



plánovaná hloubka
bezdekompresní doba (NO-D)
nebo O2 TIME
maximální provozní hloubka (MOD)
% O2, aktuální bod nastavení FO2

- posun (zvyšování hloubky)
- zvýšení hloubky
- snížení hloubky
- zpět do obrazovky pro vstup do plánovače


DENÍK (LOG)

V deníku se uchovávají k zobrazení informace o posledních 24 ponorech v režimu DIVE a/nebo GAUGE.

- Pokud nebyl zaznamenán žádný ponor, uvidíte na displeji NO DIVE YET (dosud žádný ponor).
- Po překročení 24 ponorů nahradí vždy nejnovější ponor v paměti ten nejstarší.
- Ponory jsou číslovány od 1 do 24. Zaznamená se každý ponor, který je zahájen v režimu Dive nebo Gauge. Jakmile uplyne 24 hodin po posledním ponoru a počítač se vypne, první ponor po novém spuštění počítače bude znova zaznamenán jako ponor 1.
- V případě, že celková doba ponorů (DIVE MIN) přesáhne 999 minut, údaje platné pro interval 999 se uloží do deníku poté, co se s počítačem vynoříte z vody.
- V zobrazení Log Preview se v levé horní části displeje může objevit nápis GAU (režim měřícího přístroje) nebo VIO (porušení), dle konkrétní situace.

POZNÁMKA: Po naplnění kapacity paměti nové údaje vždy automaticky přepíší nejstarší údaje v paměti. Pokud si nebudete údaje o ponorech pamatovat nebo si ponory nestáhnete do počítače, budou přepsány a ztrátí se. Pro pokyny ke stahování údajů o ponorech do PC viz kapitola Nahrávání / stahování údajů na str. 66 této příručky.

VSTUP DO DENÍKU




LOG PREVIEW (PŘEHLED)




opustit nabídku

OBRAZOVKA LOG DATA 1



OBRAZOVKA LOG DATA 2





Saturace kyslíkem (% O₂) na konci ponoru, -- pokud byl během ponoru aktivován režim porušení s funkcemi měříčho přístroje (VGM)


- **POZNÁMKA:** Obrazovka Log Data 3 se objeví pouze při ponorech se směsí Nitrox; pokud se potápíte s tlakovým vzduchem, bude tato obrazovka přeskočena.

NASTAVENÍ DÝCHACÍ SMĚSI (SET GAS)


Podržením tlačítka ▼ (dolů) na vstupní obrazovce do nabídky Set Gas (nastavení dýchací směsi) vstoupíte do podnabídky pro nastavení dýchací směsi. V této podnabídce můžete změnit nastavení dostupných dýchacích směsí. K dispozici jsou varianty OFF (vyp), AIR (vzduch) nebo Nitrox - dýchací směs s obsahem kyslíku FO₂ (% O₂) v rozpětí od 21 do 100. Směs Nitrox je zobrazena vždy s příslušnou MOD (maximální provozní hloubka) a aktuálně nastavenou úrovní alarmu PO₂ pro vybranou dýchací směs. Výchozím nastavením je FO₂ AIR (tlakový vzduch) bez nastavení alarmu PO₂ pro dýchací směs 1 (Gas 1), a OFF (vyp) pro dýchací směsi 2 a 3 (Gas 2, 3). Uložíte-li Nitrox jako některou z dýchacích směsí, zvýrazní počítač i330R hodnotu alarmu PO₂ a umožní vám tento alarm nastavit. Kromě toho vám i330R umožní nastavit individuální alarm PO₂ pro každou dýchací směs (Gas 1-3).

- **POZNÁMKA:** Jakmile nastavíte jakoukoliv dýchací směs (Gas) na Nitrox, změní se nastavení dýchací směsi označené jako AIR (vzduch) automaticky na 21 %. Použijete-li pro ponor směs Nitrox, nebude možnost AIR k dispozici (zobrazena mezi možnostmi volby FO₂) po dobu 24 hodin po posledním ponoru.
- **POZNÁMKA:** Je-li hodnota FO₂ nastavena na AIR (vzduch), údaje související s kyslíkem (jako např. PO₂, % O₂) nebudou zobrazeny v režimu plánování ponoru (Plan). Tyto hodnoty budou nicméně sledovány interně, aby mohly být využity v případě následujících ponorů se směsí Nitrox.
- **POZNÁMKA:** Dýchací směs 1 (Gas 1) nemůžete nikdy vypnout (tj. nastavit na OFF).


VSTUP DO NASTAVENÍ DÝCHACÍ SMĚSI (SET GAS)



VSTUP DO NASTAVENÍ DÝCHACÍ SMĚSI (SET GAS)



NASTAVENÍ FO₂ PRO DÝCHACÍ SMĚS 1
(nastavení pro dýchací směsi 2 & 3 je podobné)



NASTAVENÍ PO₂ PRO DÝCHACÍ SMĚS 1
(přeskočí se, pokud je dýchací směs AIR, nastavení
pro dýchací směsi 2 & 3 je podobné)



NASTAVENÍ ALARMŮ


V této podnabídce můžete změnit nastavení následujících pěti alarmů.

VSTUP DO NASTAVENÍ ALARMŮ



1. ZVUKOVÝ ALARM


Funkce zvukového alarmu vám umožní zvukový alarm aktivovat (ON) nebo vypnout (OFF).

VSTUP DO NASTAVENÍ ZVUKOVÉHO ALARMU**NASTAVENÍ ZVUKOVÉHO ALARMU****2. ALARM HLOUBKY**

Tato funkce vám umožní nastavit alarm maximální hloubky ponoru.

VSTUP DO NASTAVENÍ ALARMU HLOUBKY

NASTAVENÍ ALARMU HLOUBKY



SPUŠTĚNÝ ALARM HLOUBKY




3. Alarm doby ponoru (DIVE-T)

Tato funkce vám umožní nastavit alarm, který se spustí po dosažení určité doby ponoru.

VSTUP DO NASTAVENÍ ALARMU DOBY PONORU



NASTAVENÍ ALARMU DOBY PONORU




SPUŠTĚNÝ ALARM DOBY PONORU



4. Alarmu dusíku (N2 BAR)

Tento alarm se spustí při dosažení předem nastaveného počtu dílků sloupcového grafu dusíku (N2).


VSTUP DO NASTAVENÍ ALARMU DUSÍKU



NASTAVENÍ ALARMU DUSÍKU



SPUŠTĚNÝ ALARM DUSÍKU



5. Alarm zbývající doby ponoru (DTR)

Tento alarm vás upozorní na předem nastavenou rezervu zbývající doby ponoru.


VSTUP DO NASTAVENÍ ALARMU DTR





pohyb v nabídce,
zvýšení hodnoty
zvýšení hodnoty
snižení hodnoty
provedení výběru

SPUŠTĚNÝ ALARM DTR




při zvuku alarmu
bliká

NASTAVENÍ POMOCNÝCH FUNKCÍ A PARAMETRŮ

V nabídce Set Utilities můžete upravit nastavení následujících devíti provozních funkcí.

VSTUP DO NASTAVENÍ POMOCNÝCH FUNKCÍ A PARAMETRŮ



na obrazovku pro vstup
do nastavení alarmů
na obrazovku pro vstup do
nastavení datumu/času
do nabídky pro nastave-
ní pomocných funkcí a
parametrů



opustit nabídku

1. JAS displeje (BRIGHTNESS)

Zde můžete upravit nastavení jasu displeje. Jas je možné nastavit v rozmezí od 10 do 100 %. Další možností je nastavení EX (extrémně jasné prostředí). Nastavení EX je určeno do extrémně jasného prostředí.


VSTUP DO NASTAVENÍ JASU



na obrazovku pro vstup do
nastavení konzervativního
faktoru
na obrazovku pro vstup do
nastavení automatického
ztmavění
do nastavení jasu
displeje





opustit nabídku



2. Automatické ztmavení (Auto Dim)


Jste-li pod vodou, displej i330R po uplynutí nastavené doby od posledního stisknutí tlačítka automaticky ztmavne. Důvodem je, aby nedocházelo během ponoru k nežádoucímu rušení světlem z displeje a také, aby se šetřila kapacita baterie. Počítač i330R vám umožní upravit časový interval ztmavení a také stupeň ztmavení. Tuto funkci můžete také vypnout (OFF).




3. TYP VODY (H₂O TYPE)

Funkce H₂O Type (typ vody) vám umožní zvolit si vodu, ve které se budete potápět, aby byly výpočty hloubky co nejpřesnější. Možnosti jsou SALT (slaná voda) a FRESH (sladká voda).

VSTUP DO NASTAVENÍ TYPU VODY




NASTAVENÍ TYPU VODY




4. MĚRNÉ JEDNOTKY (IMP/MET)

Tato funkce vám umožní vybrat mezi zobrazením hodnot v metrických jednotkách (M, °C) nebo imperiálních, tj. anglosaských (FT, °F).

VSTUP DO NASTAVENÍ MĚRNÝCH JEDNOTEK






5. BLUETOOTH

V tomto zobrazení je možné zapnout (ON) nebo vypnout (OFF) funkci Bluetooth®. Když je funkce Bluetooth® zapnuta, bude na povrchu (nad hladinou) pracovat v režimu vyhledávání (tj. bude vyhledávat kompatibilní zařízení). Komunikace s počítačem i330R musí být iniciována prostřednictvím vašeho mobilního zařízení pomocí aplikace DiverLog+. Postupujte dle pokynů v aplikaci DiverLog+.



POZNÁMKA: Když je funkce Bluetooth® zapnuta (ON), zobrazí se během pobytu nad hladinou (na povrchu) ikona Bluetooth® (pokud je displej aktivní). Pokud vstoupí i330R do režimu spánku (displej zhasne) nebo je zahájen ponor, funkce Bluetooth® se dočasně vypne. Počítač i330R se vrátí zpět do režimu vyhledávání poté, co vstoupí znova do režimu Surface Mode (na povrchu), tj. po ponoru, nebo pokud se stisknutím tlačítka probudí počítač z režimu spánku.



6. FREKVENCE VZORKOVÁNÍ

Frekvence vzorkování stanoví, jak často bude i330R ukládat v průběhu ponoru údaje pro pozdější stažení do PC (Diverlog+). K dispozici je interval frekvence vzorkování 2, 15, 30 nebo 60 vteřin. Cím menší frekvence, tím přesnější údaje o vašich ponorech.



POZNÁMKA: Nová data vždy automaticky přepíší nejstarší data v paměti počítače, je-li kapacita paměti vyčerpána. Údaje pro deník i330R a data pro stažení do počítače (Diverlog+) jsou uchovávána odděleně, vždy v jiných segmentech paměti. V rámci deníku se totiž ukládají jen stručné údaje o každém ponoru. Pro účel stažení dat do počítače jsou ukládány mnohem větší soubory. V závislosti na zvoleném nastavení a době trvání ponoru je možné zobrazit v deníku i330R ponory, které již byly v části paměti vyhrazené pro data určená ke stažení do počítače přepsány. Vyberete-li delší interval frekvence vzorkování, spotřebujete pro každý ponor méně paměti. Při použití krátké frekvence vzorkování si nezapomeňte ponory častěji stahovat do PC, nebo o data přijdete.



KAPACITA PAMĚTI PRO STAHOVÁNÍ REŽIM DIVE A GAUGE	
FREKVENCE VZORKOVÁNÍ (s)	MAX. DOBA V HODINÁCH
2	100
15	800
30	1600
60	3200

7. BEZPEČNOSTNÍ ZASTÁVKA

Funkci bezpečnostní zastávky lze zapnout (ON) nebo vypnout (OFF). Pokud zvolíte SET (nastavit), můžete nastavit dobu zastávky (3 nebo 5 min.) a hloubku zastávky 3, 4, 5 nebo 6 m.




8. HLOUBKOVÁ ZASTÁVKA

Funkci hloubkové zastávky (DS) můžete buď zapnout (ON) nebo vypnout (OFF).



NASTAVENÍ HLOUBKOVÉ ZASTÁVKY



9. KONZERVATIVNÍ FAKTOR

K dispozici jsou 3 přednastavené možnosti: OFF (vyp) (GF: 90-90), MORE (více konzervativní) (GF: 85-35), a MOST (nejvíce konzervativní) (GF: 70-35)



NASTAVENÍ KONZERVATIVNÍHO FAKTORU



Další informace o gradient faktorech najdete v kapitole Funkce pro ponor) v této příručce.

NASTAVENÍ DATUMU A ČASU (SET DATE-TIME)


V této nabídce můžete nastavit formáty času, datum a denní čas.

DATE-TIME LEAD-IN




1. FORMÁT DATUMU

Vybírat můžete z těchto možností: D.M (den.měsíc) a M.D (měsíc.den).



2. FORMÁT ČASU

Zvolte preferovaný formát zobrazení času (12 nebo 24 h).




NASTAVENÍ FORMÁTU ČASU




3. NASTAVENÍ DATUMU (SET DATE)


Nastavení roku, měsíce a dne.

VSTUP DO NASTAVENÍ DATUMU



NASTAVENÍ ROKU






4. NASTAVENÍ ČASU (SET TIME)

Nastavení denního času.

VSTUP DO NASTAVENÍ ČASU




NASTAVENÍ REŽIMU (SET MODE)


Zde můžete provést nastavení režimu ponoru. K dispozici jsou následující možnosti: Dive (standardní rekreační ponor), Gauge (režim měřícího přístroje) a Free (freediving).

- POZNÁMKA:** Prováděte-li ponor v režimu měřícího přístroje (Gauge), pracuje počítač i330R s omezenými funkcemi bez veškerých dekomprezích funkcí nebo monitorování kyslíku. Aby mohl počítač pracovat opět jako plnohodnotný potápěčský počítač se všemi funkcemi v režimu Dive (standardní ponor) nebo Free, musí uplynout povrchový interval v délce 24 hodin.

VSTUP DO NASTAVENÍ REŽIMU



NASTAVENÍ REŽIMU



HISTORIE (HISTORY)

Historie je shrnutím základních údajů zaznamenaných během všech ponorů v režimech DIVE a GAUGE.

- POZNÁMKA:** Ponory v režimu Free nejsou zobrazeny v Historii ani v Deníku ponoru. Údaje o ponoru v režimu Free lze zobrazit pouze pomocí softwaru pro stahování dat do PC.

VSTUP DO HISTORIE



HISTORIE 1







NABÍDKA DC INFO

Nabídka DC INFO umožňuje přístup k uloženým informacím o vašem počítači i330R.

VSTUP DO INFORMACÍ O POČÍTAČI




INFORMACE O POČÍTAČI (DC INFO)




NABÍDKA MY INFO

Na této obrazovce najdete vaše osobní údaje. Veškeré údaje musíte zadat pomocí aplikace Diverlog+.

VSTUP DO SEKCE MOJE ÚDAJE




MOJE ÚDAJE



REŽIM DIVE

ZAHÁJENÍ PONORU

Se spuštěným počítačem i330R je ponor zahájen poté, co se ponoříte do hloubky 1,5 m na alespoň 5 vteřin. Schéma níže vám pomůže zorientovat se ve funkcích režimu ponoru.



HLAVNÍ ZOBRAZENÍ - BEZDEKOMPRESNÍ PONOR


V hlavním zobrazení bezdekomprezního ponoru vidíte všechny kritické parametry ponoru. V průběhu ponoru se může ozvat zvukový alarm a změnit se priorita zobrazených informací. Takto se indikuje bezpečnostní doporučení, varování nebo alarm. Následující informace v této kapitole zobrazují a popisují běžný a z hlediska bezpečnosti bezproblémový ponor. Alarty jsou popsány až v části této kapitoly označené jako „Komplikace“.

⚠ VAROVÁNÍ: Před ponorem s počítačem i330R se nejprve důkladně seznamte s běžnými podmínkami provozu i situacemi, které mohou vést ke spuštění alarmu.




ČASOVAČ (TIMER)

Časovač je možné přidat do hlavního zobrazení ponoru (Dive Main), kde dočasně nahradí údaj o maximální hloubce (Max Depth) a době ponoru (Dive-T).



REŽIM DIVE - ALTERNATIVNÍ OBRAZOVKA 1

Tato obrazovka je stejná jako hlavní obrazovka bezdekompresního ponoru; pokud není na hlavní obrazovce v režimu Dive časovač (timer), tato obrazovka se přeskočí.




REŽIM DIVE - ALTERNATIVNÍ OBRAZOVKA 2

Na této obrazovce najdete údaj o denním čase, teplotě okolního prostředí a nadmořské výšce.




REŽIM DIVE - ALTERNATIVNÍ OBRAZOVKA 3

Alternativní obrazovka 3 obsahuje informace týkající se směsi Nitrox; pokud je počítač i330R nastaven na potápění se vzduchem (Air), tato obrazovka se přeskočí.



HLOUBKOVÁ ZASTÁVKA - PŘEHLED

Je-li hloubková zastávka (DS) v nabídce pomocných nastavení a parametrů (Utilities) aktivována (ON), objeví se na displeji obrazovka přehledu hloubkové zastávky poté, co se ponoříte do hloubky větší než 24 m Hloubková zastávka se poté průběžně aktualizuje a odpovídá vždy polovině vaší maximální hloubky dosažené během ponoru. Díky této obrazovce s přehledem hloubkové zastávky o ní máte neustále přehled.



REŽIM DIVE - HLAVNÍ NABÍDKA

V hlavní nabídce režimu Dive (standardní ponor) můžete měnit nastavení jasu displeje a přepínat mezi dostupnými dýchacími směsmi.




JAS DISPLEJE (BRIGHTNESS)

Tato funkce funguje stejně jako na povrchu (viz funkce nastavení jasu displeje v nabídce pomocných nastavení a parametrů popsaná na straně 29).

NABÍDKA PRO PŘEPNUTÍ DÝCHACÍ SMĚSI (GAS SWITCH)

Tato nabídka vám umožní ručně přepínat mezi dostupnými dýchacími směsi v průběhu ponoru. Obrazovka pro vstup do nabídky pro přepnutí dýchací směsi se neobjeví, pokud je váš počítač i330R nastaven na Air (vzduch) nebo je dýchací směs 2 (Gas 2) vypnuta (OFF).




⚠ VAROVÁNÍ:

- V minulosti byla celá řada nehod způsobena právě přepnutím na nesprávnou dýchací směs v nevhodné hloubce. NIKDY neprovádějte dekompresní ponory s více dýchacími směsi bez předchozího řádného výcviku od mezinárodně uznané výcvikové agentury / potápěčské školy.
- Ponory do hloubky větší než 39 m výrazně zvyšují riziko dekompresní choroby.
- Dekompresní ponory jsou mimořádně nebezpečné a zvyšují riziko dekompresní choroby dokonce i v případě, že se řídíte výpočty potápěčského počítače.
- Používání počítače i330R není zárukou vyloučení rizika vzniku dekompresní choroby.
- V případě, že dojde v důsledku specifické situace během ponoru k překročení kapacit počítače a ten tak nebude schopen spolehlivě stanovit bezpečný postup vynoření, aktivuje se režim porušení (Violation Mode). Takové ponory vyžadují dekompresní postupy, které jsou nad možnosti počítače i330R. Pokud podobný profil ponoru vyhledáváte nebo provádíte, Aqua Lung vám doporučuje nepoužívat počítač i330R.
- Pokud překročíte určité hranice a limity, i330R již nebude schopen pomoci vám bezpečně se vrátit zpět na hladinu. Takové situace jsou mimo rozsah testovaných limitů a mohou vést ke ztrátě některých funkcí po dobu 24 hodin po ukončení ponoru, při kterém došlo k porušení / překročení limitů.

PŘEHLED

- Všechny ponory začínají s dýchací směsí 1 (Gas 1).
- 10 minut po vynoření se aktuální dýchací směs automaticky přepne na dýchací směs 1 (GAS 1)
- Dýchací směs je možné přepnout pouze v případě, že je aktivována (ON) dýchací směs 2 (Gas 2).
- Dýchací směsi není možné přepínat nejste-li pod vodou (tj. jste-li na povrchu).
- Nabídka pro přepnutí dýchací směsi není přístupná, pokud je aktivní nějaký alarm.
- Jste-li v nabídce pro přepnutí dýchací směsi a aktivuje se nějaký alarm, proces přepnutí směsi bude ukončen a dojde k návratu na hlavní zobrazení v režimu Dive (Dive Main).




*Není-li stisknuto žádné tlačítko, vrátí se i330R zpět na hlavní obrazovku režimu Dive po 10 sekundách.

- **POZNÁMKA:** Aktivní dýchací směs se v nabídce pro výběr dýchací směsi (Gas Menu) nezobrazí.

Pokud je aktuální hodnota PO2 vyšší než nastavená maximální hodnota PO2, objeví se varování, abyste dýchací směs neprepínali. Počítáč i330R pak zachová stávající dýchací směs a přepnutí neproveďte. Potápěč má nicméně možnost provést nucené přepnutí dýchací směsi.


⚠ VAROVÁNÍ: Přepnutí na dýchací směs s hodnotou PO₂ nad 1,6 představuje vysoké riziko otravy kyslíkem, křecí a následného utonutí. Takový postup v žádném případě nedoporučujeme. Jedná se o krajní nouzové řešení v případě poranění potápěče nebo hrozícího utonutí. Vždy se potápějte s ohledem na váš výcvik, zkušenosti a schopnosti.



HLOUBKOVÁ ZASTÁVKA - HLAVNÍ ZOBRAZENÍ

Hloubková zastávka se aktivuje po vystoupání do úrovně 3 m pod vypočítanou hloubkou zastávky. Na displeji se objeví doba zastávky a začne se odpočítávat k nule (pokud zůstanete v pásmu 3 m pod nebo nad vypočítanou hloubkou DS). Když je na displeji hlavní obrazovka hloubkové zastávky (Deep Stop Main), přesune se zbývající doba ponoru (DTR) na alternativní obrazovku 1 (Alt 1). Spuštěna bezpečnostní zastávka, zbývající doba ponoru se přesune do alternativní obrazovky 1 (Alt 1). Funkce hloubkové zastávky je blíže popsána v kapitole Funkce pro ponor v této příručce.

■ POZNÁMKA: i330R vás za ignorovanou hloubkovou zastávku nebude nijak penalizovat.



BEZPEČNOSTNÍ ZASTÁVKA - Hlavní zobrazení

Bezpečnostní zastávka se aktivuje po vystoupání do úrovně 1,5 m pod hloubkou bezpečnostní zastávky při bezdekomprezním ponoru. Na displeji se objeví doba zastávky a začne se odpočítávat k nule (0:00). Když je spuštěna bezpečnostní zastávka, zbývající doba ponoru se přesune do alternativní obrazovky 1 (Alt 1). Funkce bezpečnostní zastávky je blíže popsána v kapitole Funkce pro ponor v této příručce.


POZNÁMKA: i330R vás za ignorovanou bezpečnostní zastávku nebude nijak penalizovat.



VYNOŘENÍ

Po vynoření do hloubky 0,9 m se počítač i330R přepně do režimu Dive Surface (režim Dive - na povrchu).

POZNÁMKA: i330R požaduje 10-ti minutový povrchový interval proto, aby následný ponor zaznamenal v deníku jako samostatný ponor. Jinak budou ponory sloučeny a zaznamenány do paměti i330R jako jeden ponor.



KOMPLIKACE

Předcházející informace popisovaly bezproblémový a klidný ponor. Váš počítač i330R je ale navržen také k tomu, aby vám pomohl vynořit se za méně ideálních okolností. Zde popisujeme, k čemu může například dojít a jak postupovat. Seznamte se proto důkladně s těmito informacemi ještě předtím, než se budete s i330R potápět.

DEKOMPRESE


Režim dekomprese se aktivuje v případě, že dojde k překročení teoretické bezdekompresní doby nebo limitů hloubky. Po vstupu do dekomprese se ozve zvukový alarm a LED kontrolka bude blikat. Dokud zvukový alarm nepotvrďte, bude blikat také celý sloupcový graf dusíku a ikona šipky nahoru.

- Jakmile se dostanete 3 m pod požadovanou hloubku zastávky (zóna zastávky), celá ikona zastávky (obě protisměrné šipky a lišta zastávky) bude na displeji svítit nepřerušeně.

Pro splnění vaší dekompressní povinnosti se budete muset kontrolovaným způsobem vynořit do hloubky mírně větší nebo odpovídající požadované hloubce zastávky a podstoupit dekomprezi po stanovenou dobu. Vyměřená doba dekomprese závisí na hloubce. Čím níže budete pod úrovní předepsané zastávky, tím (mírně) kratší tato doba bude. V každém případě byste vždy měli setrvat mírně pod úrovní předepsané zastávky až do chvíle, než počítač stanoví další hloubku zastávky (o něco výše). Pak můžete pomalu vystoupat do této hloubky (ale nikdy ne nad její úroveň).


VSTUP DO REŽINU DEKOMPRESE

Po vstupu do dekomprese (DECO) se ozve zvukový alarm a celý sloupcový graf dusíku bude blikat, dokud alarm nepotvrďte. Navíc se na displeji zobrazí hloubka zastávky a doba zastávky, nápis "DECO ENTRY" (vstup do dekomprese) a 2 šipky nahoru. Jakmile zvukový alarm potvrďte, zmizí nápis DECO ENTRY a nahradí jej údaje TTS (XX min) a DIVE-T.




VAROVÁNÍ - ZMĚNA DÝCHACÍ SMĚSI

Pokud je aktivována dýchací směs 2 (nebo 3) a aktuálně používaná dýchací směs není pro vstup do dekompressní zóny nejlepší, upozorní vás počítač i330R na nutnost přepnutí dýchací směsi.



DEKOMPRESNÍ ZASTÁVKA - HLAVNÍ ZOBRAZENÍ

Hlavní obrazovka dekompresní zastávky (Deco Stop Main) se objeví po vystoupání do hloubky 3 m pod hloubkou dekompresní zastávky. Celá ikona zastávky (tj. protilehlé šipky a lišta zastávky) bude na displeji svítit nepřerušeně. Z hlavní obrazovky dekompresní zastávky můžete vstoupit až do 3 alternativních obrazovek stisknutím tlačítka ▲ (nahoru). Alternativními obrazovkami procházíte dokola.




PODMÍNEČNÉ PORUŠENÍ (CV)

Při vystoupání nad požadovanou hloubku dekompresní zastávky bude aktivováno podmínečné porušení (CV), během kterého nebude poskytnut žádný kredit plynu (tj. nebude zohledněna desaturace - vysycení tkáně).

Spustí se zvukový alarm a na displeji bude blikat nápis DOWN TO STOP (dolů na úroveň zastávky). Dokud zvukový alarm nepotvrďte, bude blikat také celý sloupcový graf dusíku a šipky dolů. Poté bude sloupcový graf dusíku svítit nepřerušeně.

- Šipky dolů budou i nadále blikat, dokud neklesnete pod požadovanou hloubku zastávky (v rámci zóny zastávky). Poté se objeví hlavní obrazovka dekompresní zastávky (DS Main).
- Klesnete-li hlouběji, než je požadovaná dekompresní zastávka dříve než uplyne 5 minut, bude dekomprese pokračovat i nadále, avšak za dobu nad úrovní zastávky nebude poskytnut žádný desaturační kredit. Namísto toho se vám za každou minutu nad úrovní zastávky přidá k požadované době zastávky 1½ minut jako penalizace.
- Přidanou penalizaci (navýšení doby dekompresní zastávky) budete muset dodržet, než vám bude poskytnut desaturační kredit.
- Jakmile přidaná penalizace vyprší (tj. řádně splníte dodatečnou dobu dekompresní zastávky), začne běžet desaturační kredit a požadovaná hloubka i doba dekompresní zastávky budou klesat směrem k nule. Sloupcový graf dusíku se vrátí zpět do bezdekomprezivní zóny a počítač se vrátí do bezdekomprezivního režimu.




ZPOŽDĚNÉ PORUŠENÍ 1 (DV 1)

Pokud zůstanete nad požadovanou hloubkou dekompresní zastávky déle než 5 minut, počítač vstoupí do režimu DV1*, který je pokračováním CV včetně penalizace v podobě přidané doby. Znovu se spustí zvukový alarm a celý sloupcový graf dusíku bude blikat, dokud alarm nepotvrďte. Přístup do alternativních obrazovek i jejich obsah se shodují s alternativními obrazovkami během dekomprese.

*Rozdíl je v tom, že 5 minut po vynoření (dokončení ponoru) přejde počítač do režimu porušení s funkcemi měřicího přístroje (VGM)

- Šipky dolů budou i nadále blikat, dokud neklesnete pod požadovanou hloubku zastávky. Poté se objeví hlavní obrazovka dekompresní zastávky (DS Main).
- Budete-li stav DV1 ignorovat, i330R vstoupí do DV1 v povrchovém režimu, a to na dobu 5 minut po vynoření. Na displeji se objeví šipky dolů a hloubka / doba dekompresní zastávky. Po 5 minutách na povrchu v režimu DV1 se počítač přepne do režimu porušení s funkcemi měřicího přístroje (VGM).

DV1 - HLAVNÍ ZOBRAZENÍ



ZPOŽDĚNÉ PORUŠENÍ 2 (DV 2)

Pokud vypočítaná dekompresní povinnost vyžaduje provést zastávku v hloubce mezi 18 m a 21 m, počítač vstoupí do režimu DV2. Ozve se zvukový alarm a celý sloupcový graf dusíku bude blikat, dokud alarm nepotvrďte.

- Šipka nahoru bude blikat, pokud jste níže než 3 metry pod požadovanou hloubkou zastávky.
- Jakmile se dostanete na vzdálenost 3 m od požadované hloubky zastávky nebo pod ní, celá ikona zastávky (obě protisměrné šipky a lišta zastávky) bude na displeji svítit nepřerušeně.




ZPOŽDĚNÉ PORUŠENÍ 3 (DV 3)

Pokud sestoupíte do hloubky větší než je maximální funkční hloubka*, spustí se zvukový alarm. Na displeji budou blikat šípky nahoru a nápis TOO DEEP (jste příliš hluboko). Místo aktuální hloubky navíc uvidíte pomlčky indikující, že jste příliš hluboko.

*Maximální funkční hloubka (100 m) je hloubka, ve které je počítač i330R stále schopen spolehlivě provádět veškeré výpočty a poskytovat přesné údaje.

Po vynoření nad úroveň maximální funkční hloubky se obnoví údaj o aktuální hloubce. V deníku ale najdete místo údaje o max. hloubce jen pomlčky.



REŽIM PORUŠENÍ S FUNKCEMI MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE (VGM) - BĚHEM PONORU


V průběhu ponoru v režimu Dive může počítač vstoupit do režimu VGM v případě, že dekomprezní procedura vyžaduje provést zastávku v hloubce větší než 21 m. Počítač vstoupí do režimu VGM také v případě, že dojde k aktivaci dekomprese v režimu Free (viz popis dále v této příručce). Počítač bude fungovat v režimu VGM po zbytek ponoru a dalších 24 hodin po vynoření. Režim VGM promění váš i330R na digitální měřicí přístroj bez dekomprezních nebo kyslíkových výpočtů a zobrazení. Po spuštění režimu VGM se rozezní zvukový alarm a na displeji bude blikat nápis VIOLATION GO UP (PORUŠENÍ - VYSTOUEJTE VÝŠE) s šípkami nahoru. Jakmile alarm utichne (po 10 vteřinách), neuvidíte po zbytek ponoru na obrazovce bezdekomprezní dobu (NO DECO) ani sloupcový graf dusíku.



REŽIM PORUŠENÍ S FUNKCEMI MĚŘICÍHO PŘÍSTROJE (VGM) - NA POVRCHU

Nápis VIOLATION (porušení) bude zobrazen dokud neuplyne interval 24 hodin bez ponoru. Během těchto 24 hodin neumožní režim VGM vstoupit do nabídky pro nastavení dýchací směsi (Set Gas), Plánovače (Plan), desaturace a režimu Free.

- Bezodletová doba (FLY) indikuje dobu do obnovení běžného provozu se všemi funkcemi a zobrazeními.
- Bude-li v průběhu intervalu uzamčení počítače (24 hodin) proveden ponor, nucený interval 24 hodin bude nutné absolvovat znovu v celém rozsahu, než se všechny funkce počítače obnoví.



VYSOKÝ PARCIÁLNÍ TLAK KYSLÍKU (PO₂)

AAlarm >> aktivuje se v nastaveném bodě pro spuštění alarmu, s výjimkou režimu dekomprese, kdy platí vždy hodnota 1,60.


Alarm

Pokud hodnota PO2 i nadále roste a dosáhne nastaveného bodu pro spuštění alarmu, zvukový alarm se znova aktivuje. Během alarmu bude hodnota PO2 blikat místo maximální hloubky a doby ponoru (Dive-T). Jakmile zvukový alarm potvrďte, hodnota PO2 (červená) se bude střídat s maximální hloubkou. Když PO2 klesne pod hodnotu nastaveného bodu pro spuštění alarmu, vrátí se na obrazovku údaj o maximální hloubce.

PŘI ZVUKU ALARMU




PO ZVUKU ALARMU



PO₂ během dekomprese

Nastavení alarmu PO2 neplatí pro režim dekomprese. Pokud PO2 překročí při dekomprezí zastávce hodnotu 1,60, bude hodnota PO2 blikat místo TTS (doba do vynoření) a Dive-T. Jakmile zvukový alarm potvrďte, bude se hodnota PO2 (červená) střídat s TTS. Když PO2 klesne pod hodnotu 1,60, vrátí se na obrazovku údaj TTS.




VYSOKÁ HODNOTA SATURACE O₂

Varování >> od 80 do 99% (240 OTU)

Alarm >> při 100% (300 OTU)


Varování

Dosáhne-li O2 SAT % (nasycení kyslíkem) úrovně pro varování, spustí se zvukový alarm a hodnota O2 SAT % bude blikat místo maximální hloubky a uplynulé doby ponoru (EDT). Maximální hloubka a uplynulá doba ponoru (EDT) se vrátí na obrazovku, jakmile zvukový alarm potvrďte.




Alarm

Pokud hodnota O2 SAT % dosáhne úrovně pro spuštění alarmu, rozezní se zvukový alarm. Současně budou na displeji blikat šipky nahoru a hodnota O2 SAT % místo maximální hloubky a uplynulé doby ponoru (EDT) až do vynoření.




Varování během dekomprese

Dosáhne-li hodnota O2 SAT % (nasycení kyslíkem) úrovně pro varování, spustí se zvukový alarm a hodnota O2 SAT % bude blikat místo doby do vynoření (TTS) a uplynulé doby ponoru (EDT). Doba do vynoření (TTS) a uplynulá doba ponoru (EDT) se vrátí na obrazovku, jakmile zvukový alarm utichne.




Alarm během dekomprese

Dosáhne-li hodnota O2 SAT % (nasycení kyslíkem) úrovně pro spuštění alarmu, spustí se zvukový alarm a hodnota O2 SAT % bude blikat místo doby do vynoření (TTS) a uplynulé doby ponoru (EDT) až do vynoření.



Alarm na povrchu

- Pokud je hodnota O2 % SAT po vynoření z bezdekomprezivního ponoru 100 %, nahradí údaj v dolním řádku displeje blikající O2 SAT (nasycení O2) 100 %, až dokud hodnota O2 % (nasycení O2) neklesne pod 100 %.
- Pokud se vynoříte v důsledku 100% nasycení O2 bez splnění vašich dekomprezivních povinností, bude hodnota O2 SAT (nasycení kyslíkem) (100 %) blikat prvních 10 minut po vynoření a poté počítač přejde do režimu porušení s funkcemi měřicího přístroje (VGM).




REŽIM GAUGE


NA POVRCHU PŘED PONOREM

V režimu měřícího přístroje (Gauge) na povrchu jsou tři hlavní obrazovky. První obrazovka je k dispozici v případě, že prozatím nebyly provedeny žádné ponory. Druhou obrazovku uvidíte pouze během prvních deseti minut po ponoru. Třetí obrazovka se ukáže 10 minut po vynoření.


**REŽIM GAUGE, NA POVRCHU,
HLAVNÍ OBRAZOVKA
(prozatím žádný ponor)**



**REŽIM GAUGE, NA POVRCHU,
HLAVNÍ OBRAZOVKA
(< 10 minut po ponoru)**



**REŽIM GAUGE, NA POVRCHU,
HLAVNÍ OBRAZOVKA
(> 10 min po ponoru)**




*Pokud nebyl dosud proveden žádný ponor, zobrazení posledního ponoru 2 se přeskočí.

POZNÁMKA: Alternativní obrazovky a položky v nabídce režimu Gauge na povrchu jsou podobné těm, které jsou k dispozici v režimu ponoru. Další podrobnosti viz kapitola Režim Dive - Na povrchu. Funkce, které najdete pouze v režimu Gauge, jsou popsány v následujících kapitolách.

ZAHÁJENÍ PONORU

S počítáčem i330R v režimu měřícího přístroje (Gauge) bude ponor zahájen poté, co se ponoříte do hloubky alespoň 1,5 m na déle než 5 vteřin. Schéma níže vám pomůže zorientovat se ve funkcích ponoru v režimu měřícího přístroje. Ponor bude ukončen a počítáč se vrátí do povrchového režimu poté, co se vynoříte nad úroveň 0,9 m na alespoň 1 vteřinu.




PONOR V REŽIMU GAUGE - HLAVNÍ ZOBRAZENÍ

Hlavní obrazovka ponoru v režimu Gauge (Gauge Dive Main) nabízí během ponoru základní informace včetně hloubky, doby ponoru (DIVE-T), max. hloubky a rychlosti stoupání k hladině (vynoření). Počítáč i330R také umožňuje zobrazení průměrné hloubky místo maximální hloubky. Pro přepínání mezi těmito dvěma údaji podržte tlačítko (nahoru).



PONOR GAUGE - ALTERNATIVNÍ OBRAZOVKA 1

Tuto alternativní obrazovku tvoří stopky. Zobrazena bude buď maximální nebo průměrná hloubka. Záleží na tom, kterou z nich nenajdete na hlavní obrazovce ponoru v režimu Gauge.



POZNÁMKA: Stopky je třeba před novým ponorem vynulovat.

PONOR GAUGE - ALTERNATIVNÍ OBRAZOVKA 2

Na této obrazovce najdete údaj o denním čase, teplotě okolního prostředí a nadmořské výšce.




ZPOŽDĚNÉ PORUŠENÍ 3 (DV3)

Pokud sestoupíte do hloubky větší než je maximální funkční hloubka*, spustí se zvukový alarm a na displeji bude blikat nápis TOO DEEP (jste příliš hluboko). Současně budou na displeji blikat také šipky nahoru a místo aktuální hloubky uvidíte pomlčky indikující, že jste příliš hluboko. Stejným způsobem (pomlčkami) bude zobrazena také maximální hloubka.

*Maximální funkční hloubka (100 m) je hloubka, ve které je počítač i330R stále schopen spolehlivě provádět veškeré výpočty a poskytovat přesné údaje.

Po vynoření nad úroveň maximální funkční hloubky se údaj o aktuální hloubce obnoví. Po zbytek ponoru budou však místo údaje o maximální hloubce zobrazeny jen pomlčky. Také v deníku najdete místo údaje o maximální hloubce pomlčky.



REŽIM FREE

PODROBNOSTI K REŽIMU FREE


- Ačkoliv se při freedivingu nevyužívá dýchací přístroj, řídícím faktorem zůstává nasycení tkáně dusíkem. To se vypočítá na základě fixní hodnoty FO_2 (vzduch).
- Protože má uživatel možnost střídat potápění s přístrojem a bez přístroje i v průběhu 24 hodin, výpočty dusíku a zobrazená hodnota zbyvající doby bezdekomprese ponoru se přenáší z jednoho provozního režimu do druhého, což uživateli umožní zachovat si povědomí o množství vstřebaného dusíku a stavu vysycení.
- Matematické modely, které momentálně i330R využívá, jsou založeny na bezdekompresech / dekompresech víceúrovňových opakovaných ponorech.
- Tyto algoritmy nicméně nezohledňují fyziologické změny spojené s vysokým tlakem, kterému mohou být vystaveni například potápěči provozující soutěžní freediving.

⚠ VAROVÁNÍ:

- Před zahájením každého ponoru zkонтrolujte, zda jste zvolili správný režim ponoru (Dive, Gauge nebo Free).
- Ponory v režimu Free v době 24 hodin po ponoru s dýchacím přístrojem mohou v kombinaci s účinky vícenásobných rychlých výstupů během freedivingu zvýšit riziko dekomprezní choroby. Tyto aktivity mohou vést k rychlému vstupu do dekomprese, což může způsobit vážné zdravotní komplikace či dokonce smrt.
- Kombinování freediving aktivit soutěžního typu, které zahrnují vícenásobné rychlé výstupy / sestupy, s ponory s přístrojem (SCUBA) během 24 hodinového intervalu, není doporučeno. V současnosti nejsou k těmto aktivitám k dispozici žádné výzkumy nebo data.
- Doporučuje se, aby každý, kdo se plánuje zúčastnit soutěžního freedivingu, absolvoval důkladný výcvik u uznávané potápěcké výcvikové agentury. Je důležité, aby potápěč znal všechny související fyziologické projevy i důsledky a byl na ně fyzicky připraven.

NA POVRCHU PŘED PONOREM


V režimu Free na povrchu jsou tři hlavní obrazovky. První obrazovka je k dispozici v případě, že prozatím nebyly provedeny žádné ponory. Druhou obrazovku uvidíte pouze během první minuty po ponoru. Třetí obrazovka se objeví po uplynutí první minuty po dokončení ponoru.



ALTERNATIVNÍ OBRAZOVKY (ALT)


ALT 1 (POSLEDNÍ PONOR)

Tato obrazovka obsahuje údaje o předchozím ponoru.



ALT 2

Tato obrazovka obsahuje denní čas, teplotu a nadmořskou výšku.



REŽIM FREE - HLAVNÍ NABÍDKA**JAS displeje (BRIGHTNESS)**

Zde můžete upravit nastavení jasu displeje.

VSTUP DO NASTAVENÍ JASU

- na obrazovku pro vstup do nastavení režimu
- na obrazovku pro vstup do nastavení CDT
- do nastavení jasu displeje



opustit nabídku

NASTAVENÍ JASU

10 - 100%

- pohyb v nabídce, zvýšení hodnoty
- zvýšení hodnoty
- snížení hodnoty
- provedení výběru

ČASOVAČ (CDT)

Počítač i330R vám umožní nastavit časovač CDT od 0:01 - 59:59 (min:s). Na povrchu musíte časovač spustit a zastavit na stavové obrazovce CDT zvolením buď ON (zap) nebo OFF (vyp). Časovač běží na pozadí, ať už jste na povrchu nebo pod vodou, dokud nedosáhne hodnoty 0.00 nebo jej nevypnete (OFF). Když nastavený časovač dosáhne hodnoty 0.00, ozve se zvukový signál. Během tohoto zvukového signálu bude na hlavní obrazovce v režimu na povrchu (Surface) nebo v režimu ponoru (Dive) blikat grafika COUNTDOWN (odpočet), dokud zvukový signál neutichne.

POZNÁMKA: Nastavení časovače neznamená spuštění samotného odpočítávání. Chcete-li časovač spustit, musíte na stavové obrazovce CDT zvolit ON (zap).

VSTUP DO NASTAVENÍ CDT

- na obrazovku pro vstup do nastavení jasu displeje
- na obrazovku pro vstup do nastavení alarmů
- do nastavení časovače CDT




opustit nabídku

STAV CDT

OFF (vyp), ON (zap), nebo
SET (nastavit)

- přepínání mezi možnostmi nastavení
- přepínání mezi možnostmi nastavení
- provedení výběru

NASTAVENÍ ČASOVAČE CDT

SPUŠTĚNÝ ALARM CDT
(ponor v režimu FREE, během zvukového alarmu)

REŽIM FREE - NASTAVENÍ ALARMŮ

V této podnabídce můžete změnit nastavení následujících alarmů pro režim Free.

VSTUP DO NASTAVENÍ ALARMŮ PRO REŽIM FREE



opustit nabídku


NABÍDKY ALARMŮ PRO REŽIM FREE



1. Alarm doby ponoru (Dive-T)

Alarm doby ponoru (Dive-T) spustí zvukovou výstrahu každých 30 vteřin pod vodou v režimu Free.

NASTAVENÍ ALARMU DOBY PONORU




2. Alarmy hloubky 1-3


V režimu Free jsou k dispozici 3 alarmy hloubky, které lze nastavit progresivně v intervalu po 1 m.

POZNÁMKA: Každý následný alarm hloubky musí být nastaven vždy do větší hloubky, než alarm předchozí. Příklad: Nastavíte-li alarm 1 na hloubku 10 metrů, musí být alarm 2 nastaven nejméně na 11 metrů.

NASTAVENÍ ALARMU HLOUBKY 1
(alarmy hloubky 2 a 3 jsou podobné)



TRIGSPUŠTĚNÝ ALARM HLOUBKY 1
(alarmy hloubky 2 a 3 jsou podobné)




NASTAVENÍ REŽIMU (PROVOZNÍ REŽIM POČÍTAČE)

Tato funkce je stejná jako v režimu ponoru (Dive) - viz str. 40.


ZAHÁJENÍ PONORU

Je-li počítač i330R nastaven do režimu Free, bude ponor zahájen po sestoupení do hloubky 1,5 m na alespoň 5 vteřin. Schéma níže vám pomůže orientovat se ve funkcích dostupných pro ponor v režimu Free. Ponor skončí a k návratu do režimu na povrchu dojde po vynoření se do hloubky 0,9 m na alespoň 1 vteřinu.



PONOR V REŽIMU FREE - HLAVNÍ ZOBRAZENÍ


Hlavní obrazovka ponoru v režimu Free (Free Dive Main) nabízí během ponoru základní informace, včetně hloubky, bezdekomprezní doby, doby ponoru, max. hloubky a nasycení dusíkem.



PONOR FREE - ALTERNATIVNÍ OBRAZOVKA 1

Tuto alternativní obrazovku tvoří údaj o stavu časovače. Časovač lze spustit a zastavit na této obrazovce tlačítka START nebo STOP.

POZNÁMKA: Časovač je nutné přednastavit v režimu Free na povrchu (Free Surface Mode).



PONOR V REŽIMU FREE - ALTERNATIVNÍ OBRAZOVKA 2

Na této obrazovce najdete údaj o denním čase, teplotě a nadmořské výšce.



ALARM VYSOKÉ HLADINY DUSÍKU

Stoupne-li nasycení dusíkem na úroveň varovaní (4 dílky sloupcového grafu dusíku), ozve se zvukový alarm (3 x 3 pípnutí). Během této doby budou dílky sloupcového grafu dusíku na hlavní obrazovce ponoru v režimu Free (Free Dive Main) blikat.

Stoupne-li nasycení dusíkem na úroveň dekomprese (všech 5 dílků sloupcového grafu dusíku), ozve se znova zvukový alarm. V tuto chvíli budou dílky sloupcového grafu dusíku blikat a na displeji se objeví nápis VIOLATION GO UP (PORUŠENÍ, VYSTOUEJTE VÝŠE).


Jakmile zvukový alarm utichne, sloupcový graf dusíku a nápis NO DECO (bezdekomprezní ponor) zmizí z obrazovky počítače. Nápis VIOLATION GO UP (PORUŠENÍ, VYSTOUEJTE VÝŠE) a šipka nahoru budou i nadále blikat, dokud se nevynoříte.

Po vynoření bude na displeji blikat nápis VIOLATION (PORUŠENÍ). Jakmile uběhne první minuta na povrchu, přepne se počítač do režimu porušení s funkcemi měřícího přístroje (VGM) na 24 hodin.

ALARM SLOUPCOVÉHO GRAFU DUSÍKU



VSTUP DO DEKOMPRESE



**REŽIM PORUŠENÍ
1 MINUTU PO VYNOŘENÍ**



REFERENCE

NAHRÁVÁNÍ/STAHOVÁNÍ DAT

Jak již bylo popsáno dříve v této příručce (str. 32), počítač i330R lze spárovat s jiným zařízením pomocí technologie Bluetooth®. To vyžaduje instalaci softwaru DiverLog+ do vašeho mobilního zařízení s podporou Bluetooth®.

Část softwaru (Settings Upload) lze použít k nastavení / změně dýchacích směsí, skupiny Set Alarms, skupiny Set Utilities, skupiny Set Date-Time pomocí stejného systému rozhraní. Nastavení režimu (Mode) je třeba zadat pomocí ovládacích tlačítek počítače i330R.

Údaje, které lze získat* (stáhnout) z počítače i330R mimo jiné zahrnují číslo ponoru, dobu povrchového intervalu, hloubku, dobu ponoru, datum/čas zahájení ponoru, nejnižší teplotu během ponoru, frekvenci vzorkování, body nastavení, sloupcový graf dusíku a sloupcový graf rychlosti stoupání (vynoření).

*Údaje o ponoru v režimu Free lze zobrazit pouze pomocí aplikace DiverLog+.

Další informace o propojení vašeho i330R s vaším mobilním zařízením najdete v softwarové aplikaci DiverLog+.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

Chraňte váš počítač i330R před nárazy, nadměrnými teplotami, chemickými látkami a neodbornými zásahy. Obrazovka počítače je chráněna před poškrábáním speciální ochrannou fólií pro přístroje nainstalovanou výrobcem. Drobné škrábance pod vodou zmizí.

- Na konci každého dne potápění ponořte a nakonec opláchněte i330R v čisté vodě a zkontrolujte, že v oblastech kolem nízkotlakého (hloubkového) čidla, elektrických kontaktů a tlačítek nejsou žádné nečistoty nebo usazeniny.
- Pro rozpuštění krystalek soli použijte vlažnou vodu a mírně kyselý roztok (50 % bílého octa / 50 % čisté vody). Po vyjmutí i330R z lázně jej omyjte pod mírným proudem čisté vody. Před uložením osušte např. ručníkem.
- Během přepravy uchovávejte i330R na chladném, suchém a chráněném místě.



SERVIS

⚠ VAROVÁNÍ: Minimálně se doporučuje roční kontrola přesnosti snímání nadmořské výšky na alternativní obrazovce 2 (ALT 2) (str. 21) a plánovače před ponorem (str. 22). Stane-li se, že i330R nebude správně kalibrován (nesprávné snímání nadmořské výšky, nesprávné bezdekomprezní doby v plánovači nebo zobrazení hloubky, i když jste ve skutečnosti nad hladinou) nebo objeví-li se na displeji chybové hlášení (EEP, ALT, CAL, ERR, CSM, A-D), musí být před dalším použitím počítače zajištěn odborný servis u výrobce.

Bude-li to nezbytné, musíte váš počítač i330R vrátit výrobcu v USA:

- Vyžádejte si číslo RA (schválení vrácení zboží) od vašeho regionálního zákaznického servisu Aqua Lung (viz http://www.aqualung.com/distributors_intl.html)
- Zaznamenejte si veškeré údaje o ponorech z deníku a/nebo si stáhněte data uložená v paměti počítače. Veškerá data budou během továrního servisu z počítače vymazána.
- Zabalte počítač do vhodného ochranného materiálu.
- Přiložte informaci o důvodech k vrácení, vaše jméno, adresu, telefonní číslo pro zastižení během dne, výrobní číslo, kopii vašeho původního dokladu o kupi (účtenku) a registraci k záruce.
- Zašlete sledovatelnou přepravní službou jako předplacenou zásilku včetně pojistění.
- Servisní úkony, na které se nevztahuje záruka, musejí být uhrazeny předem. Zaslání na dobírkou se neprovádí.
- Další informace najdete na webové stránce Aqua Lung (www.aqualung.com) nebo na lokální webové stránce Aqua Lung určené pro váš konkrétní region.

SNÍMÁNÍ A ÚPRAVY NADMOŘSKÉ VÝŠKY

Před prvním ponorem nebo sérií opakovaných ponorů se po aktivaci počítače v režimu ponoru na povrchu (Dive - Surface Mode) a pak znovu každých 15 minut, dokud nebude zahájen ponor, změří nadmořská výška (tj. atmosférický tlak).

- Bude-li počítač po ponoru pracovat v režimu hodinek (Watch), nadmořská výška se bude měřit každých 15 minut během 24 hodin po vynoření.
- Měření probíhá pouze je-li počítač suchý.
- Provedou se vždy dvě měření. Druhé následuje 5 vteřin po prvním. Tato dvě měření nesmí být od sebe více než 30 cm, jinak počítač naměřenou nadmořskou výšku nezaznamená.
- Kdykoliv jsou kontakty počítače spojeny vodou, neprovedou se žádné změny nadmořské výšky.

Při potápění ve vyšších nadmořských výškách od 916 do 4270 metrů se i330R automaticky přizpůsobí těmto podmínek tak, aby uváděl vždy přesnou hloubku. Současně se v intervalu 305 metrů budou odpovídajícím způsobem zkracovat bezdekompresní a O2 doby.

V nadmořské výšce 916 metrů se kalibrace hloubky automaticky změní z mořské na sladkou vodu. Toto je první úprava algoritmu.

i330R nebude fungovat jako potápěčský počítač v nadmořské výšce nad 4270 m.

TECHNICKÉ ÚDAJE

ÚROVNĚ NADMOŘSKÉ VÝŠKY

NA DISPLEJI	ROZSAH (V METRECH)
SEA	915
EL2	916 až 1525
EL3	1526 až 2135
EL4	2136 až 2745
EL5	2746 až 3355
EL6	3356 až 3965
EL7	> 3965

LIMITY EXPOZICE KYSLÍKU

(z příručky pro potápění NOAA)

PO2 (ATA)	MAX. DOBA TRVÁNÍ JEDNORÁZOVÉ EXPOZICE (V MIN)	MAX. CELKOVÁ DOBA EXPOZICE ZA 24 HODIN (V MIN)
0,60	720	720
0,70	570	570
0,80	450	450
0,90	360	360
1,00	300	300
1,10	240	270
1,20	210	240
1,30	180	210
1,40	150	180
1,50	120	180
1,60	45	150

SPECIFIKACE

LZE POUŽÍT JAKO

- Potápěčský počítač (vzduch nebo Nitrox)
- Digitální měřící přístroj (hloubkoměr / časoměr)
- Počítač pro freediving (potápění bez přístroje)

PARAMETRY PRO PONOR

- Algoritmus Bühlmann ZHL-16C
- Dekomprese dle algoritmu Bühlmann ZHL-16C
- Bezdekompresní hloubkové zastávky - Morroni, Bennett
- Dekompresní hloubkové zastávky (nedoporučuje se) - Blatteau, Gerth, Gutvik
- Nadmořská výška - Bühlmann, IANTD, RDP (Cross)
- Korekce nadmořské výšky a limity O2 dle tabulek NOAA

PROVOZNÍ PARAMETRY:

- Funkce: Přesnost:
 • Hloubka $\pm 1\%$ plné škály
 • Časovač 1 vteřina / den

Počítadlo ponorů:

- V režimech DIVE/GAUGE jsou ponory zobrazeny od č. 1 do 24, v režimu FREE od č. 1 do 99 (0 pokud nebyl dosud proveden žádný ponor).
- Reset na ponor č. 1 (po 24 hodin bez dalších ponorů).

Režim deníku ponorů:

- Uchovává v paměti k prohlížení údaje o posledních 24 ponorech v režimu DIVE/GAUGE.
- Po 24 ponorech přidá do paměti ponor 25 a vymaže nejstarší ponor.

Nadmořská výška:

- Funguje od úrovně moře do nadmořské výšky 4270 m.
- Měří atmosférický tlak každých 30 minut (je-li neaktivní). Po aktivaci měří atmosférický tlak každých 15 minut.
- Pod vodou atmosférický tlak neměří.
- Kompenzace nadmořské výšky začíná na úrovni 916 metrů nad mořem a poté vždy o 305 metrů výše.

Napájení:

- Lithiová baterie s možností dobíjení.
- Baterii nemůže měnit uživatel - vyžaduje tovární výměnu (u výrobce).

Úsporný režim (na povrchu):

- Aktivuje se a vypne displej po 10 minutách nečinnosti na povrchu (bez stisknutí tlačítka).
- Počítač se z úsporného režimu probudí po stisknutí jakéhokoliv tlačítka.

Indikace baterie:

- Zelená (dobrý stav)
- Žlutá (varování) - Všechny funkce jsou i nadále k dispozici na povrchu i během ponoru.
- Červená (alarm) - Pokud se alarm spustí během ponoru, na displeji bude nápis LOW BATTERY (nízká kapacita baterie) a šipky nahoru. Jste-li právě mimo vodu, bliká na displeji nápis LOW BATTERY (nízká kapacita baterie). Před dalším použitím i330R musíte baterii dobít.

Provozní teplota:

- Mimo vodu - od -6,6 do 60 °C.
- Ve vodě - od -2,2 do 35 °C.

Sloupcový graf dusíku

- Normální bezdekompresní zóna
- Bezdekompresní zóna s výstrahou
- Dekompresní zóna

Počet dílků

- 1 až 3
- 4
- 5 (všechny)

Rychlosť stoupáni (vynoření)

- Normální zóna
- Normální zóna
- Normální zóna
- Normální zóna
- Zóna výstrahy
- Příliš rychlé stoupání (bliká)

Počet dílků	m/min	stop/min
0	0 - 3	0 - 10
1	3,5 - 4,5	11 - 15
2	5 - 6	16 - 20
3	6,5 - 7,5	21 - 25
4	8 - 9	26 - 30
5 (všechny)	> 9	> 30

ČÍSELNÁ ZOBRAZENÍ:

- Číslo ponoru
- Hloubka
- Bod nastavení FO_2
- Hodnota PO_2
- Zbývající doba ponoru
- Celková doba do vynoření
- Čas bezdekompresní hloubkové zast.
- Čas bezdekompresní bezp. zastávky
- Čas dekompresní zastávky
- Uplynulá doba ponoru (DIVE/GAUGE)
- Tlak v lávci (DIVE/GAUGE)
- Uplynulá doba ponoru (FREE) (< 9 min)
- Uplynulá doba ponoru (FREE) (≥ 10 min)
- Doba povrchového intervalu
- Doba povrchového intervalu (Free)
- Bezodletová doba a desaturace
- Teplota
- Denní čas
- Časovač (odpočet času) (Free)
- Časovač (porušení)

Rozsah:

0 až 24	1
0 až 100 m (0 - 99,9 m, > 99,9 pak 100 m) vzduch, 21 až 100 % 0,00 až 5,00 ATA	0,1/1 m 0,01 ATA
0 až 99 min, pokud >99 min, zobrazí se 99 0 až 99 min, pokud >99 min, zobrazí se -- 2:00 až 0:00 min:s 5:00 až 0:00 min:s	1 minuta 1 minuta 1 vteřina 1 vteřina
0 až 999 min 0 až 999 min 0 až 300 barů (0-4350 psi) 0:00 až 9:59 min:s 10 až 999 min 0:00 až 23:59 h:min 0:00 až 59:59 min:s, pak 1:00 až 23:59 h:min 23:50 až 0:00 h:min*	1 minuta 1 minuta 1 bar (5 psi) 1 vteřina 1 minuta 1 minuta 1 vteřina 1 minuta 1 minuta
* spustí se 10 minut po ponoru -18 až 60°C mimo rozsah teploty se zobrazí -- 0:00 až 23:59 h:min 59:59 až 0:00 min:s 23:50 až 0:00 h:min	1° 1 minuta 1 vteřina 1 minuta

Max. funkční hloubka:

- Dive/Free/Gauge

Limit:

100 m

ZKRATKY / POJMY

ACT = aktivace	GAU/GAUG/GAUGE = režim digit. měřícího přístroje
AL = alarm	H2O = voda
ALT = alternativní zobrazení	HIST/HIS = historie
ASC = rychlosť stoupání (vynoření)	IMP = imperiální jednotky
ATA = standardní atmosféra (jednotky)	LAST = předchozí (ponor)
AUD = zvukový alarm	LO = nízká (kapacita baterie)
AVG = průměrný	M = metry (hloubka)
BAT/BATT = baterie	MET = metrické jednotky
CDT = odpočítávání času	MFD = maximální funkční hloubka (limit počítače)
CF = konzervativní faktor	MIN = minuty (doba) nebo minimální
CHG = změna	MOD = maximální provozní hloubka
CHRO = hodinky s funkcí stopek	N2/Ni = dusík
DA/dA = alarm hloubky (ponor v režimu Free)	N2BG = sloupcový graf dusíku
DCS = dekompresní choroba	NDL = bezdekompresní limit
DEC/DECO = dekomprese	NO-D/NO DECO = bezdekompresní (DTR)
DFLT = implicitní / standardní	O2 = kyslík
DIVE-T = doba ponoru (uplynulá doba ponoru EDT)	O2 TIME = zbývající doba kyslíku (DTR)
DS = hloubková zastávka	O2 SAT = nasycení kyslíkem
DSI = povrchový interval ponoru	PLAN = plánovač ponoru
DTR = zbývající doba ponoru	PO2 = parciální tlak kyslíku (O2) (ATA)
DUAL = zobrazeny dvě časové zóny	SAFE = bezpečnostní (zastávka)
DURA = doba trvání (podsvícení)	SAT = doba desaturace
EDT = uplynulá doba ponoru	SEA = úroveň / hladina moře
ELEV/EL = nadmořská výška	SEC = vteřiny (čas)
ERR = chyba	SN = výrobní číslo
FLY = bezodletová doba	SR = frekvence vzorkování
FO2 = podíl kyslíku (%)	SS = bezpečnostní zastávka
FORM = formát (datum, čas)	SURF = povrch
FREE = režim pro freediving (ponor bez přístroje)	TTS = doba do vynoření
FT = stopy (hloubka)	VIO/VIOL = porušení

DISTRIBUTORI AQUA LUNG

ALŽÍR
Neptune Store Eur
Lot Zagami, N 15 Ain Benian
Alger, 16202
Tel: +213 (21) 30 36 40
eurlneptunestore@orange.fr

ARGENTINA
La Casa Del Buceador
Av. Cordoba 1859
Capital Federal,
Buenos Aires, 1120
Tel: +54-11-4811-2276
buceador@buceadoronline.com
www.buceadoronline.com

Pino Sub S.A.
Av. Hipólito Yrigoyen 200
Puerto Madryn,
Chubut, 9120
Tel: +54-2965- 471649
buceador@buceadoronline.com
www.pinosub.com

ARUBA
Red Sail Sports Aruba NV
J.E. Irausquin Blvd. 83
Palm Beach
Tel: (297) 586-1603
dive@redsailaruba.com
redsailaruba.com

Pelican Adventures, Inc.
J.E. Yrausquin Blvd. 232
Oranjestad
Tel: (297) 587-2302
pelican-aruba@setarnet.aw

Aqua Windies
Dr Horacio E Oduber Blvd. 4
Horacio
Tel: (297) 583 5669
rene@setarnet.aw
www.aquawindies.com

AUSTRÁLIE
Aqua Lung Australia
8 Weddel Court, Unit 2,
Laverton North Victoria 3026
Tel: +61 3 9369 1992
salesaqz@aqualung.com
aqualung.com/au

BAHAMY
Viva Diving
Club Viva Fortuna
Freeport
F-42398
Tel: (242) 373-4000
vivadive@batele.net.bs
vivaresorts.com

Bahama Divers Limited
Nassau Yacht Haven Marina
East Bay Street Box 5004
Nassau
Tel: (242) 393-6054
bahadiver@ bahamas.net.bs
bahamadivers.com

Stuart Cove's Dive South Ocean
South, West Bay Street
P.O. Box CB 13137
Nassau
Tel: (800) 879-9832
info@stuartcove.com
stuartcove.com

Unexso
P.O. Box F42433
Freeport
Tel: (800) 992-3483
info@unexso.com

BEQUIA
Bequia Dive Adventures
P.O. Box 129, Bequia
St. Vincent & the Grenadines
West Indies
Tel: (784) 458-3826

adventures@vincysurf.com
bequidiaveadventures.com

BELGIE
Aqua Lung France
1ere Avenue, 14eme Rue, BP 148
Carros cedex, 06513
Tel: 33-0-4-92-08-28-46
contact-france@aqualung.fr
www.aqualung.com/fr

BELIZE
Sea Sports Belize
83 North Front Street
Belize City
Tel: +501-223-5505
info@seasportsbelize.com
www.seasportsbelize.com

BERMUDY
H. Davidson & Sons LTD.
Hamilton
Tel: (441)292-3839
cesardb@ibl.bm

BĚLORUŠKO
Sub Life
220012 K Chernogo Str
Minsk, 31
Tel: +375 172 809 999
admin@aqualung.by

BONAIRE
Carib Inn S-2425
J A Abraham Blvd 46
P.O. Box 68
Kralendijk
Tel: (599) 717-8819
bb@caribinn.com
caribinn.com

BRAZÍLIE
Mar A Mar Mergulho
(Dive Store)
Rua Piauí, 1714
Belo Horizonte, MG
30150-321
Tel: +55 (31) 3225-0029
www.maramar.com.br

BRITSKÉ PANENSKE OSTROVY
Dive Tortola
Prospect Reef Resort
Tortola, BVI
Tel: (800) 353-3419
diving@divertortola.com

Kilbrides Sunchaser Scuba, Ltd.
P.O. Box 46, Bitter End Yacht Club
Virgin Gorda, BVI
Tel: (284) 495-9638
sunscuba@srbvbi.com

Sail Caribbean Divers
Hedges Creek Marina
East End, Tortola BVI
Tel: (284) 495-1675
info@sailcaribbeandivers.com
www.sailcaribbeandivers.com

BRUNEI DARUSSALAM
Planet Scuba Sdn Bhd
L-3-2, Block L, Plaza Damas, No 60,
Jalan Sri Hartamas 1,
50480, Kuala Lumpur, Malaysia
Tel: +60 3 6203 3366
info@planetscuba.com.my
www.planetcuba.com.my
facebook.com/planetcubamalaysia

BULHARSKO
Dive Tec Ltd
SUHA REKA BL 96 Vh. D, Ap 21

Sofia, 1517
Tel: +359 (888) 513 933
marketing@divetec-bg.com
divetec-bg.com

CURACAO
Caribbean Sea Sports
Curacao Marriott Beach Resort
Willemstad
Tel: (599) 9-4622620
css@cura.net

ČILE
Scuba Store & More
83 North Front Street
Belize City
Tel: +501-9-738 6640
info@scubastoreandmore.net
www.scubastoreandmore.net

DIMARSA
Dimarsa Industrial
Los Olivillos N° 268
Puerto Montt
Tel: +56-65-292750
centrobuceo@dimarsa.cl
dimarsa.cl

DIMARSA
Sub Life
220012 K Chernogo Str
Minsk, 31
Tel: +375 172 809 999
admin@aqualung.by

DIMARSA
Carib Inn S-2425
J A Abraham Blvd 46
P.O. Box 68
Kralendijk
Tel: (599) 717-8819
bb@caribinn.com
caribinn.com

DIMARSA
Mar A Mar Mergulho
(Dive Store)
Rua Piauí, 1714
Belo Horizonte, MG
30150-321
Tel: +55 (31) 3225-0029
www.maramar.com.br

DIMARSA
Dimarsa Industrial
Panamericana Norte N° 1772
Castro
Tel: +56-65-534416
centrobuceo@dimarsa.cl
dimarsa.cl

DIMARSA
Dimarsa Industrial
Ladrilleros N° 247
Quellón
Tel: +56-65-683290
centrobuceo@dimarsa.cl
dimarsa.cl

DIMARSA
Dimarsa Industrial
Teniente Merino N° 945
Puerto Aysén
Tel: +56-65-330222
centrobuceo@dimarsa.cl
dimarsa.cl

ODE SPORTS
ODE Sports Co., Ltd
Nick Garden Square (Jordan Building),
560 Hong Xu Rd, Building # 6,
No. 102,
Min-Hang district, Shanghai City,
China PRC. 201103
Tel: +86 21 5265 3078
www.odesports.com

ČESKÁ REPUBLIKA

Delphin Sub

U Kaplicky 2550

Ceska Lipa

47001

Tel: +420 487 834 370

tkacik@delphinsub.cz

www.delphinsub.cz

DÁNSKO
Aqua Lung GmbH
Josef-Schüttler-Str. 12
Singen, Germany
D - 78224
Tel: +49-7731-9345-0
info@aqualung.de
www.aqualung.de

DOMINKÁNSKÁ REPUBLIKA
Northern Coast Aquasports, S.A.
8 Pedro Cisante, El Batey
Sosua, Puerto Plata
Tel: (809) 571-1028
northern @codetel.net.do
northerncoastdiving.com

NEPTUNO
Neptuno Dive Center
Hotel Decameron, Juan Dolio
San Pedro De Macoris
Tel: (809) 526-2425
coltrop@codetel.net.do
neptuno.dive.com

PELICANO
Pelicano Sport
Hotel LTI Punta Cana Beach Resort
Carretera Arena Gorda
Punta Cana, Bavaro
Tel: (809) 688-6820
pelicanosport @hotmail.com

TREASURE DIVERS
Don Juan Beach Resort
Boca Chica
Tel: (809) 523-5320
treasuredivers@hotmail.com

SCUBAFUN
Calle Principal 28
Bayahibe La Romana
Tel: (809) 833-0003
scubafun_de@yahoo.de

BIG BLUE SWISS DIVING SCHOOL
Big Blue Swiss Diving School
Sosua Beach
Sosua, Puerto Plata
Tel: (809) 571-3368
a.marcel @codetel .net.do

MIKE'S DIVING SERVICES
Mike's Diving Services
Santo Domingo
Tel: (809) 566-3483
dive @codetel .net.do

DOMINIKA
Cabrits Dive Centre
Picard Estate
Portsmouth Commonwealth of
Dominica
West Indies
Tel: (767) 445-3010
cabritsdrive@cwdom.drm
cabritsdrive.com

EKVÁDOR
Subacqua Deporte
C.C. Plaza Quillocal 27
Guayaquil
Tel: +593-4-229-0088
info@subacquadeporte.com
www.subacquadeporte.com

EGYPT
Aqua Lung Egypt
Villa 22/A, Magawish Area
Airport Road, Hurghada
Tel: +20 (0) 65 346 9034
info@aqualung-egypt.com
www.aqualung.com/eg

EL SALVADOR
Oceanica Escuela de Buceo
Calle Circunvalación #17B
Colonia Escalón
San Salvador
Tel: +503-263-6931
oceanica@salnet.net

ESTONSKO
Aqua Lung France

1ere Avenue, 14eme Rue, BP 148
Carros cedex, 06513
Tel: 33-0-4-92-08-28-46
contact-france@aqualung.fr
www.aqualung.com/fr

FILIPÍNY
Dive Supply Subic, Inc.
Unit 101 Joncor II Bldg.
1362 A. Mabini St.
Ermita, Manila
1000
Tel: +632 521-0433
sales@aquaventurewhitetip.com
www.aquaventurewhitetip.com

FINSKO
Ursuk Oy
Teijonkatu 3
Turku, Finland
FI-20750
358-2-274-3550
info@ursuk.com
www.ursuk.com

FRANCIE
Aqua Lung France
1ere Avenue, 14eme Rue, BP 148
Carros Cedex, 06513
Tel: 33-4-92-08-28-88
contact-france@aqualung.fr
www.aqualung.com/fr

FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE
Tahitisport SA, Nautisport
BP 62, Papeete
98713
Tel: 689-505-959
nautispo@mail.pf

GRENADA
Ecodive
Coyaba Beach Resort
Box 336
St George's
98713
Tel: (473) 444-1046
ed@ecodive andtrek.com

GUAM
Micronesia Divers Association, Inc.
856 North Marine Drive
Piti, 96915
Tel: 671-477-7253
mda@mdaguan.com
www.mdaguan.com

GUATEMALA
Pana Divers
Ave. Las Americas 16-39 Z.14
Guatemala, 01014
Tel: 337-2965
panadivr@terra.com.gt
www.panadivers.com

WATER QUEST
6 Ave. 11-35 zona 9,
Guatemala
Tel: 2363-4476 / 77
pepescuba@hotmail.com
www.pepescuba.com.gt

HONDURAS
Mayan Divers
Mayan Princess Beach Resort
West Bay, Roatan
Tel: (504) 445-5050 ext. 326
info@mayandivers.com

UTILA DIVE CENTRE
Utila Dive centre-Mango Inn
Utila, Bay Islands
34201
Tel: (504) 425-3326
www.utiladivecentre.com

BAREFOOT DIVERS
Roatan
Bay Islands
Tel: (504) 455-6235

Dive@BarefootCay.com www.barefootdiversocean.com	Grand Cayman Tel: (345) 949-8128 divworld@candw.ky	MALEDIVY Aqua Lung France 1ere Avenue, 14eme Rue, BP 148 Carros cedex, 06513 Tel: 33-0-4-92-08-28-46 contact-france@aqualung.fr www.aqualung.com/fr	Tel: +61 3 9369 1992 salesaqz@aqualung.com aqualung.com/au	Polygono Industrial las Atalayas 03114 Alicante Tel: 00-34-965127170 marketing@aqualung.es www.aqualung.com/es
Captain Morgan's Dive Centre Centro Utila, Bay Islands 34201 Tel: (504) 425-3349 divingutila@gmail.com www.divingutila.com	Red Sail Sports Seven Mile Beach West Bay Road Grand Cayman Tel: (345) 945-5965 info@redssailcayman.com	MALTA M&A Ltd Casfen Court,Triq Sir Luigi Preziosi Bugibba SPB2718 Tel: +356-21 585 065 info@mandamalta.com www.mandamalta.com	NORSKO SafeNor AS Bromsveien 5 N-3183 HORTEN Norway Tel: +47 974 78 999 post@safenor.no www.safenor.no	PORTORIKO RT 110, KM 10 Aguadilla 00604 Tel: (787) 890-6071 aquatica@caribe.net
HONG KONG ODE Sports Co., Ltd Nick Garden Square (Jordan Building), 560 Hong Xu Rd, Building # 6, No. 102, MinHang district, Shanghai City, China PRC. 201103 Tel: +86 21 5265 3078 www.odesports.com	Reef Divers at Cayman Brac Brac Reef Beach Resort West End Cayman Brac Tel: (345) 948-1642 reefdiv@candw.ky www.reefdiverscaymanbrac.com	MAROKO Aqua Lung France 1ere Avenue, 14eme Rue, BP 148 Carros cedex, 06513 Tel: 33-0-4-92-08-28-46 contact-france@aqualung.fr www.aqualung.com/fr	OMÁN Al Boom Diving P.O. Box 30439 Dubai Tel: (971-4) 3422993 abdiving@emirates.net.ae www.alboomdiving.com	El Pescador Dive Shop Barrio Santa Maria, P.O. Box 136 Vieques 00765 Tel: 787-741-1146 pescador1a@hotmail.com
INDIE Planet Scuba India Pvt Ltd 1315, Double Road, Indiranagar, Eshwara Layout, Bangalore – 560038 Tel: +91-80-41573939 Mobile: +91-9901700500 sales@planetscubaindia.com www.planetcubaindia.com	KATAR Aqua Lung France 1ere Avenue, 14eme Rue, BP 148 Carros Cedex, 06513 Tel: 33-4-92-08-28-88 contact-france@aqualung.fr www.aqualung.com/fr	MEXIKO Aqua Safari Rafael Melgar 427 Cozumel, Q. Roo 77600 Tel: +52 (987)872-0101 www.aquasafari.com	PALAU Fishn Fins Palau P.O. Box 964 Koror 96940 Tel: 680-488-2637 www.fishnfins.com	La Casa del Buzo Avenida Jesus T. Pinero, #293 Rio Piedras 00927 Tel: (787) 758-2710 buzo3@tld.net
INDONÉSIE Master Selam Indonesia Piccadilly Building C9 Jln. Mampang Prapatan No. 39 Mampang Prapatan Jakarta Selatan Tel: (62-21) 7990784 Fax: (62-21) 7992378 sales@masterselam.com www.masterselam.com	KOLUMBIE Aqua Pro Carrera 31, No. 91-75, La Castellana Bogota, Colombia Tel: +57 (1) 635-7823 aquapro@aquacenterdiving.com	ARTISUB Pitágoras # 445-ANarvarte, Mexico, D.F. 03020 Tel: +52 (55) 5639-1049 www.artisub.com	SAM'S TOURS NECO Marine P.O. Box 129 Koror 96940 Tel: 680-488-1755 www.necomarine.com	Paradise Scuba Carretera 100 KM 5.7 Cabo Rojo 00623 Tel: (787) 255-0305 paradiescubapr@yahoo.com
ITÁLIE Technisub S.p.a. Via Gualco 42, Genova 16165 Tel: 39-010-54451 info@technisub.com www.technisub.com	KOREA Giant Systems, Inc. 2F Nokbun Plaza, 71-27 Nokbun-Dong, Eunpyung-Gu, Seoul 122-828 Tel: +82-2-387-3503 info@divegiant.com www.aqualung.com/kr	CETUS Cetus Dive Center Av. Copilco No. 300, 04360 Mexico City 04360 Tel: +52(55)5659-6284 cetusdive@prodigy.net.mx	PANAMA Scubapanama Urb.Herbruger, ave. 6ta Norte y calle 62A #29B Panama Te: (507) 261-4064 www.scubapanama.com	Puerto Rico Technical Diving Center Carr. 107, Km 4.0 Avenida, Pedro Albizu Campos Aguadilla, 00603 Tel: (787) 997-DIVE(3483) prtekdivingcenter@hotmail.com technicaldivingpr.com
IRÁN Darya Kav Co. No 22, Asgari Street, Sepand Street, Aghdasiyeh Tehran, Tehran Tel: +98-21-261-20-717 info@daryakav.com www.daryakav.com	KOSTARIKA Mundo Acuatico San Pedro, Montes de Oca San Jose Tel 1: (506) 2224-9729 Tel 2: (506) 2225-3669 ventas@mundoacuatico.cr www.mundoacuatico.cr	ESCAFANDRA Escafandra Dive & Travel Center Los Pinos #106 Col. Santa Engracia Garza Garcia, N.L 66267 Tel: +52 (81) 8335-0136 www.escafandra.com	PANAMA Oceans Expediciones & Buceo Av. Vallarta 3233 Local 1F y 14F Guadalajara, Jal 44110 Tel: +52(33)3915 8107 www.oceanos.com.mx	Sea Ventures Dive Center Marina Puerto Del Rey Highway 3, Km. 51.2 Fajardo, 00738 Tel: (800) 739-3483 seaventures@divepuertorico.com divepuerto rico.com
IZRAEL Sheba Yam Ltd. Hata'Asia 2 Alfev Menashe 44851 Tel: +972 97 94 72 43 shebayam@zahav.net.il	OCEANOS UNLIMITED Oceans Unlimited Costa Rica 50mts este de Iguana Tours, Quepos Tel: (506)777-3171 info@oceansunlimitedcr.com www.scubastoreandmore.net	PHOCEA Phocea Riviera Maya 1a. avenida norte, entre calle 10 y 1 Playa del Carmen, Q. Roo Tel: +52 (984) 87-31-210 www.phoceanrivieramaya.com	PERU Fantasy S.A.C. Mz R Lote 23 Asoc., Los Nisperos San Martin de Porres, Lima 15108 Tel: +51 (1) 5744939 informes@FantasySacPeru.com	Scuba Dogs Calle Dr. Ramos Mimoso #6, Garden Hills Guaynabo 00966 Tel: (787) 783-6377 scubadogs@yunque.net
JAPONSKO Aqua Lung Japan 2229-4 Nurumizu Atsugi, Kanagawa 243-0033 Tel: +81-46-247-3222 aqualung@aqualung.co.jp www.aqualung.com/jp	LIBANON Kyriakos Freres Ain el Mraisseh, BP 8389 Beyrouth Tel: 961-1-362752 kyriakos@kyriakos-lb.com www.kyriakos-lb.com	PRODIVE Prodive, S.A. DE C.V. Adolfo Rosado Salas No. 198 Cozumel, Q. Roo 77600 Tel: +52(39)872-4123 www.prodivecozumel.com	PERUDIVERS Perudivers Av. Defensores del Morro (ex. Huaylas) 175 Chorrillos L-09, Lima 15064 Tel: +51 (99) 720-5500 info@perudivers.com www.perudivers.com	United States Coast Guard Exchange Old San Juan USCG Base #5 La Puntilla Final Street San Juan 00901-1800 Tel: (787) 289-8665
JIŽNÍ AFRIKA Manex & Power Marine (Pty) Ltd. 5 Industry St. Paardeneiland, 7405 Tel: 27 (0) 21-511-7292 manex@manex.co.za www.manex.co.za	LITVA Aqua Lung France 1ere Avenue, 14eme Rue, BP 148 Carros Cedex, 06513 Tel: 33-4-92-08-28-88 contact-france@aqualung.fr www.aqualung.com/fr	NĚMECKO / RAKOUSKO / DÁNSKO Aqua Lung GmbH Josef-Schüttler-Str. 12 Singen D - 78224 Tel: +49-7731-9345-0 www.aqualung.com/de	PERUDIVERS San Bartolo Divers Av. Bahia Sur 150 San Bartolo, Lima Tel: +51 (99)917-1917 info@sbdivers.com www.sbdivers.com	Vieques Dive Company Vieques Tel: 443-206-3770 viequesdivers@gmail.com www.viequesdivers.com
KAMBODŽA Aquamaster (Thailand) Co., Ltd. 43/30-32, Moo 5 T. Rawai, Phuket, 83130 Tel: +66 76-281-227 info@aquamarster.net www.aquamarster.net	LOTÝŠSKO Aqua Lung France 1ere Avenue, 14eme Rue, BP 148 Carros cedex, 06513 Tel: 33-0-4-92-08-28-46 contact-france@aqualung.fr www.aqualung.com/fr	NIZOZEMÍ AmilcoSports Energieweg 27, 4691 SE Tholen, Tel: +31 166 601 060 www.amilcosports.nl	PERUDIVERS San Bartolo Divers Av. Bahia Sur 150 San Bartolo, Lima Tel: +51 (99)917-1917 info@sbdivers.com www.sbdivers.com	RUMUNSKO Aqua Lung France 1ere Avenue, 14eme Rue, BP 148 Carros cedex, 06513 Tel: 33-0-4-92-08-28-46 contact-france@aqualung.fr www.aqualung.com/fr
KAJMANSKÉ OSTROVY Divers World, Ltd. P.O. Box 917 GT Seven Mile Shops	MALAJSIE Planet Scuba Sdn Bhd L-3-2, Block L, Plaza Damas, No 60, Jalan Sri Hartamas 1, 50480, Kuala Lumpur, Malaysia Tel: +60 3 6203 3366 info@planetcuba.com.my www.planetcuba.com.my facebook.com/planetcubamalaysia	NOVÝ ZÉLAND Aqua Lung Australia 8 Weddel Court, Unit 2 Laverton North, Victoria, 3026	POLSKO Ocean Pro Systemy Nurkowe ul. Polna 20, 55-010 Smardzow gm. Sw. Katarzyna VAT Nr: PL 8991287129 Tel: +48 71 3116464 biuro@oceanpro.com.pl www.oceanpro.com.pl	RUSKO Tetis Sport Polyany 54 Moscow 117042 Tel: +(7495)7869850 opt@tetis.ru www.tetis.ru
			PORTUGALSKO Aqua Lung España S.L. Avenida de la Antigua Peseta, 145	ST. LUCIA Anse Chastanet Scuba St Lucia P.O. Box 7000 Soufriere Tel: (758) 459-7000 scuba@candw.lc

ST. MARTIN/ST. MAARTEN The Scuba Shop Captain Oliver's Marina Oyster Pond, St. Martin, FWI info@thescubashop.net thescubashop.net	Roman Road Industrial Estate Blackburn Lancashire BB1 2BT Tel: 01254 692200 info@apeks.co.uk www.aqualung.com/uk	Flamingo Divers PO Box 322 Next to Provo Marine Biology Educ Center Providenciales Tel: (800) 204-9282 flamingo@provo.net
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ The Scuba Shop La Palapa Marina, Simpson Bay St. Maarten, DWI Tel: 011-599-545-3213 info@thescubashop.net thescubashop.net	Aqua Lung America 2340 Cousteau Court Vista, CA 92081 Tel: +1 (760) 597-5000 support@aqualung.com www.aqualung.com	UKRAJINA DIVEX Ltd. PR. GAGARINA2/35, APP. 168 Kyiv, Ukraine, 02105 Tel: + 380 44 501 29 11 mail@aqualung.in.ua www.aqualung.in.ua
SAIPAN Speedy Tertle Beach Road Saipan MP 96950 Tel: 670-234-6284 speedytertle.com	Aqua Lung Pacific 99-1093 Iwaena Street, Unit E Aiea, HI 96701 Tel: +1 (888) 877-5733 pacsupport@aqualung.com www.aqualung.com	U.S. VIRGIN ISLANDS Admiralty Dive Center Holiday Inn Veterans Drive, Suite 270 St Thomas, 00802 Tel: (888) 900-3483 admiralty@viaccess.net admiraltydive.com
Aqua Connections PMB 292, BOX 10000 Saipan MP 96950 Tel: 670-233-3304 saipan-aquaconnections.com	ŠPANĚLSKO Aqua Lung España S.L. Avenida de la Antigua Peseta, 145 Polígono Industrial las Atalayas 03114 Alicante Tel: 00-34-965127170 marketing@aqualung.es www.aqualung.com/es	Anchor Dive Center Salt River Marina P.O. Box 5588 Sunny Isles St Croix, 00823-5588 Tel: (340) 778-1522 anchordivecenter@juno.com anchordivedcroix.com
S2 Club Saipan P.O. Box 5739 CHRB Saipan MP 96950 Tel: 670-322-5079 www.s2club.net/saipan	ŠVÉDSKO Ursuk Oy Teijonkatu 3 Turku, Finland FI-20750 Tel: +358 20 779 8850 info@ursuk.com www.ursuk.com/se	Cruz Bay Watersports Co. 18-38 Estate Enighed St John, 00830 Tel: (340) 776-6234 info@divestjohn.com divestjohn.com
SAUDSKÁ ARÁBIE Red Sea Divers P.O. Box 8787 Jeddah 21492 Tel: 966-2-660-6368 redseadivers@arab.net.sa	SVÝCARSKO Aqua Lung GmbH Josef-Schüttler-Str. 12 Singen D - 78224 Tel: +49-7731-9345-0 info@aqualung.de www.aqualung.com/de www.aqualung.com/at	Dive Experience, Inc. PO Box 4254, 40 Strand Street Christiansted, St Croix, 00820 Tel: (340) 773-3307 divexp@viaccess.net divexp.com
SINGAPUR CMP Technologies 1 Ubi View #03-16 Focus One Singapore 408555 Tel: +65 6382 0060 sales@opstechnologies.com www.aqualung.com.sg	TAIWAN Subpolar Ent., Co., Ltd. 5F #29-1 Lane169 Kang-Ning St., Hsi-Chih Dist, New Taipei City Taiwan, 221 info@nettycoon.com.tw www.nettycoon.com.tw	Hi-Tec Watersports Charlotte Amalie St. Thomas, 00803 Tel: (340) 774-5650 hitecwatersports@hotmail.com
Sports Center Block 2 Beach Road, #01-4801 Singapore 190002 Tel: +65 6296 0939 Fax: +65 6296 9576 www.sportscenter.com.sg Contact: Swee Kuan	THAJSKO Aquamarine (Thailand) Co., Ltd. 43/30-32, Moo 5 T. Rawai, Phuket, 83130 Tel: +66 76-281-227 info@aquamarine.net www.aquamarine.net	Patagon Dive Center The Ritz-Carlton St Thomas, 00802 Tel: (340) 775-3333 info@patagonidivecenter.com patagonidivecenter.com
Friendly Waters Seasports 20 Upper Circular Road THE RIVERWALK, #B1-22 Singapore 058416 Tel: +65 6557 0016 Fax: +65 6557 0018 Mbl: +65 9022 5552 info@friendlywaters.com.sg www.friendlywaters.com.sg Contact: Dave Yiu	TURECKO Demas Spor Hamle Sokak n° 7/1 Goztepe, İstanbul 81080 Tel: +90 216 411 59 75 info@demasspor.com www.demasspor.com	Red Hook Dive Center 6100 Red Hook Qtrs. E1-1, St. Thomas, 00802 Tel: 340-777-3483 info@redhookdivecenter.com www.redhookdivecenter.com
SLOVENSKO Pro-Dive s.r.o. Gessayova 16 Bratislava, 85103 Tel: +421 (2) 624 11 972 laco@pro-dive.sk	TURKS & CAICOS Oasis Divers Grand Turk PO Box 137 Grand Turk Tel: (649) 946-1128 oasisdiv@icway.tc oasisdivers.com	Waterworld Outfitters Inc. 9007 Havensite Suite C St Thoma, 00802 Tel: (340) 774-3737 woo@islands.vi
SLOVINSKO Divestrong D.O.O. Staniceva Ulica 017 Ljubljana, 1000 Tel: +386 (40) 626 526 matko.mioc@divestrong.si	Caicos Adventures Diving PO Box 47 Providenciales Tel: (649) 941-3346 divurzy@icway.tc tcidiving.com	Frogman Dive Center C.C. Bolívar, Local 3, Frente a la Plaza Bolívar, Tucacas, Edo., Falcón Tel: +58 414 340.182.4 info@frogmandive.com www.frogmandive.com
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY Al Boom Diving P.O. Box 30439, Dubai Tel: (971-4) 3422993 abdiving@emirates.net.ae www.alboomdiving.com	Dive Provo Unit 101 Ports of Call Shopping Centre Providenciales Tel: (649) 946-5029 diving@diveprovo.com diveprovo.com	VIETNAM Aquamarine (Thailand) Co., Ltd. 43/30-32, Moo 5 T. Rawai, Phuket, 83130 Tel: +66 76-281-227 info@aquamarine.net www.aquamarine.net
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ (GB) Apeks Marine Equipment Ltd.		



www.aqualung.com